


5. 신평3교

5.신평3교

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	교명판		2

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	교면포장 전경		3

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	배수시설 전경		4

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	방호벽 전경		5

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	중분대 전경		6

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	신축이음 A1 전경		7

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	신축이음 A2 전경		8

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	신축이음 P3 전경		9

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	바닥판하면 전경		10

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	PSC BEAM 전경		11

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	교량받침 전경		12

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	교량받침 전경		13

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	교량받침 전경		14

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	하부 전경		15

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	연단거리 측정		16

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	연단거리 측정		17

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	신축이음 유간 조사		18

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	신축이음 유간 조사		19

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	바닥판하면 유간 조사		20

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	거더 유간 조사		21

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	반발경도 측정		22

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	철근탐사 측정		23

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	탄산화 시험		24

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	재하시험		25

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	재하시험		26

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	굴절차 점검		27

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	굴절차 점검		28

■ 현황 사진

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	신축이음 원주방향 A1 후타재 파손		29

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	신축이음 원주방향 A1 후타재 파손		30

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	신축이음 원주방향 A2 접속부 파손		31

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	가로보 서울방향 S1 콘크리트 들뜸		32

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	가로보 서울방향 S1 콘크리트 들뜸		33

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	교대 원주방향 A1 균열 CW=0.2mm		34

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	교대 서울방향 A2 균열 CW=0.1mm		35

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	교대 서울방향 A2 망상균열		36

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	교각 원주방향 P3 코핑부 상면 폐콘크리트 퇴적		37

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평3교
			
사진내용	교각 서울방향 P3 코핑부 상면 폐콘크리트 퇴적		38