

6. 신평 JCT

Ramp-A1 교

6.신 평JCT Ramp-A1교

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	교명판		2

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	교면포장 전경		3

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	배수시설 전경		4

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	방호벽 전경		5

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	방호벽 전경		6

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	신축이음 A1 전경		7

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	신축이음 A2 전경		8


과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	바닥판하면 전경		9

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	바닥판하면 전경		10

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	PSC BEAM 전경		11

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	거더 및 가로보 전경		12

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	거터외부 전경		13

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	거터내부 전경		14

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	교량받침 전경		15

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	하부 전경		16

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	하부 전경		17

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	연단거리 측정		18

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	신축이음 유간 조사		19

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	바닥판하면 유간 조사		20

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	거더 유간 조사		21

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	반발경도 측정		22

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	철근탐사 측정		23

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	탄산화 시험		24

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	재하시험		25

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	재하시험		26

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	굴절차 점검		27

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	굴절차 점검		28

■ 현황 사진

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	거더 S1 매립부 콘크리트 들뜸		29

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	거더 S1 매립부 콘크리트 들뜸		30

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	P2 코핑부 균열 CW=0.1mm		31

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	P2 코핑부 폐자재 적치		32

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	P4 코핑부 폐콘크리트 퇴적		33

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	P4 코핑부 재료분리		34

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	P5 코핑부 균열 CW=0.1mm		35

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	신평JCT R-A1교
			
사진내용	P5 코핑부 재료분리		36