

3. 매봉터널 (원주방향)

3.매봉터널(원주방향)

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	시점부 전경	1	

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	종점부 전경	2	

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	내부 전경		3

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	터널 명판 전경		4

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	고소차(렌탈) 점검		5

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	GPR 탐사 전경		6

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	시점부 터널부사면 전경		7

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	종점부 터널부사면 전경		8

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	천단부 전경		9

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	측벽부 전경		10

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	공동구 전경		11

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	포장부 전경		12

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	횡갱 전경		13

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	소화전 전경		14

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	신호기 전경		15

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	반발경도 측정		16

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	철근탐사 측정		17

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	탄산화 시험		18

■ 현황 사진

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	천단부 S10 종방향균열 CW=0.3mm		19


과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	천단부 S10 종방향균열 CW=0.3mm		20

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	천단부 S11 종방향균열 CW=0.3mm		21

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	천단부 S11 종방향균열 CW=0.3mm		22

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	천단부 S34 종방향균열 CW=0.3mm		23

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	천단부 S34 종방향균열 CW=0.3mm		24

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	천단부 J33 콘크리트 들뜸		25

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	천단부 J43 콘크리트 들뜸		26

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	매봉터널(원주)
			
사진내용	천단부 J60 콘크리트 들뜸		27