

## VI. 절토사면

**1. STA.5+570~5+940**

## 1.STA.5+570~5+940

| 과업명                                                                                | 제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검 | 시설물명 | STA.5+570~5+940 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------|
|  |                         |      |                 |
| 사진내용                                                                               | 전경                      |      | 1               |

| 과업명                                                                                  | 제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검 | 시설물명 | STA.5+570~5+940 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------|
|  |                         |      |                 |
| 사진내용                                                                                 | 사면 경사 측정                |      | 2               |



|                                                                                    |                         |      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------|
| 과업명                                                                                | 제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검 | 시설물명 | STA.5+570~5+940 |
|  |                         |      |                 |
| 사진내용                                                                               | 사면 방향 측정                |      | 3               |

|                                                                                      |                         |      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------|
| 과업명                                                                                  | 제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검 | 시설물명 | STA.5+570~5+940 |
|  |                         |      |                 |
| 사진내용                                                                                 | 주향 측정                   |      | 4               |



|                                                                                     |                         |      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------|
| 과업명                                                                                 | 제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검 | 시설물명 | STA.5+570~5+940 |
|  |                         |      |                 |
| 사진내용                                                                                | 소단배수로 전경                |      | 5               |

|                                                                                      |                         |      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------|
| 과업명                                                                                  | 제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검 | 시설물명 | STA.5+570~5+940 |
|  |                         |      |                 |
| 사진내용                                                                                 | 하부 전경                   |      | 6               |

|     |                         |      |                 |
|-----|-------------------------|------|-----------------|
| 과업명 | 제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검 | 시설물명 | STA.5+570~5+940 |
|-----|-------------------------|------|-----------------|



|      |             |   |
|------|-------------|---|
| 사진내용 | 소단배수로 제원 확인 | 7 |
|------|-------------|---|

|     |                         |      |                 |
|-----|-------------------------|------|-----------------|
| 과업명 | 제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검 | 시설물명 | STA.5+570~5+940 |
|-----|-------------------------|------|-----------------|



|      |             |   |
|------|-------------|---|
| 사진내용 | 소단배수로 제원 확인 | 8 |
|------|-------------|---|



|                                                                                     |                         |      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------|
| 과업명                                                                                 | 제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검 | 시설물명 | STA.5+570~5+940 |
|  |                         |      |                 |
| 사진내용                                                                                | 절토사면 보호공 전경             |      | 9               |

|                                                                                      |                         |      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------|
| 과업명                                                                                  | 제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검 | 시설물명 | STA.5+570~5+940 |
|  |                         |      |                 |
| 사진내용                                                                                 | 야생동물유도 울타리 전경           |      | 10              |

|                                                                                     |                         |      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------|
| 과업명                                                                                 | 제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검 | 시설물명 | STA.5+570~5+940 |
|  |                         |      |                 |
| 사진내용                                                                                | 점검사다리 전경                |      | 11              |



■ 현황 사진

|                                                                                    |                         |      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------|
| 과업명                                                                                | 제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검 | 시설물명 | STA.5+570~5+940 |
|  |                         |      |                 |
| 사진내용                                                                               | 52.27K 7단 녹생토 유실        |      | 12              |

|                                                                                      |                           |      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------|
| 과업명                                                                                  | 제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검   | 시설물명 | STA.5+570~5+940 |
|  |                           |      |                 |
| 사진내용                                                                                 | 52.29K 1소단배수로 균열 CW=0.1mm |      | 13              |

|                                                                                     |                           |      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------|
| 과업명                                                                                 | 제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검   | 시설물명 | STA.5+570~5+940 |
|  |                           |      |                 |
| 사진내용                                                                                | 52.27K 1소단배수로 균열 CW=0.5mm |      | 14              |

|                                                                                      |                           |      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------|
| 과업명                                                                                  | 제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검   | 시설물명 | STA.5+570~5+940 |
|  |                           |      |                 |
| 사진내용                                                                                 | 52.23K 1소단배수로 균열 CW=0.5mm |      | 15              |