

2. STA.6+480~6+651

2.STA.6+480~6+651

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
			
사진내용	전경	1	

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
			
사진내용	사면 경사 측정	2	

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
			
사진내용	사면 방향 측정		3

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
			
사진내용	주향 측정		4

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
-----	-------------------------	------	-----------------



사진내용	암반 강도 측정	5
------	----------	---

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
-----	-------------------------	------	-----------------



사진내용	산마루측구 전경	6
------	----------	---

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
-----	-------------------------	------	-----------------



사진내용	소단배수로 전경	7
------	----------	---

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
-----	-------------------------	------	-----------------



사진내용	하부 전경	8
------	-------	---

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
			
사진내용	녹생토 및 낙석방지울타리 전경		9

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
			
사진내용	낙석방지망 및 낙석방지울타리 전경		10

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
			
사진내용	소단배수로 전경		11


과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
			
사진내용	산마루측구 전경		12

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
			
사진내용	소단배수로 제원 측정		13

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
			
사진내용	산마루측구 제원 측정		14

■ 현황 사진

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
			
사진내용	53.03K 1단 낙석방지망 내부 이완암 및 뜬돌		15

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
			
사진내용	53.03K 1단 낙석방지망 내부 이완암 및 뜬돌		16

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
			
사진내용	53.05K 자연사면 표층유실		17

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
			
사진내용	53.05K 자연사면 표층유실		18

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
			
사진내용	52.98K 1소단배수로 토사퇴적		19

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
			
사진내용	52.94K 산마루측구 토사퇴적		20

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
			
사진내용	53.05K 1소단배수로 균열 CW=0.5mm		21

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
			
사진내용	53.05K 1소단배수로 균열 CW=0.5mm		22

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
			
사진내용	53.07K 1소단배수로~산마루측구 이음부 미설치		23

과업명	제2영동고속도로 건설공사 제7공구 초기점검	시설물명	STA.6+480~6+651
			
사진내용	52.94K 산마루측구 파손		24