

양벌 하수처리시설 손상 물량표

도면 번호	손상 번호	시설물명	상세부재	손상내용	2017년 정기점검							비고
					폭		연장		개소	길이(m)	면적	
도면번호	망도연번	시설물명	부재위치	손상내용	폭	단위1	연장	단위2	개소	길이(m)	면적(㎡)	비고
2	1	유입펌프장	바닥	체수	5.0	m	2.0	m	1		10.00	17상
2	2	유입펌프장	바닥	도장들뜸	0.5	m	0.5	m	1		0.25	17상
2	3	유입펌프장	바닥	누수흔적	2.0	m	2.0	m	1		4.00	17상
2	4	유입펌프장	바닥	누수	1.0	m	1.0	m	1		1.00	17상
2	5	유입펌프장	바닥	도장들뜸	0.1	m	0.1	m	5		0.05	17상
2	6	유입펌프장	바닥	누수	1.0	m	1.0	m	1		1.00	17상
2	7	유입펌프장	바닥	오염	2.0	m	2.0	m	1		4.00	17상
2	8	유입펌프장	벽체	도장들뜸	0.1	m	1.0	m	1		0.10	17상
2	9	유입펌프장	바닥	도장들뜸	1.0	m	1.0	m	4		4.00	17상
2	10	생물여과지(질산화/탈질조)	바닥	도장들뜸	3.0	m	5.0	m	1		15.00	17상
2	11	생물여과지(질산화/탈질조)	바닥	오염	4.0	m	5.0	m	1		20.00	17상
2	12	생물여과지(질산화/탈질조)	벽체	질산화/탈질 내부 박락	3.0	m	0.1	m	1		0.30	17상
4	1	생물여과지(질산화/탈질조)	바닥	도장들뜸	5.0	m	5.0	m	1		25.00	17상
4	2	생물여과지(질산화/탈질조)	벽체	백태	0.5	m	2.0	m	1		1.00	17상
5	1	유입펌프장	벽체	백태	10.0	m	5.0	m	1		50.00	17상
5	2	슬러지 저류조	벽체	백태	5.0	m	1.0	m	1		5.00	17상
5	3	슬러지 저류조	벽체	백태	2.0	m	2.0	m	1		4.00	17상
5	4	슬러지 저류조	벽체	백태	3.0	m	5.0	m	1		15.00	17상
5	5	슬러지 저류조	벽체	백태	2.0	m	2.0	m	1		4.00	17상
5	6	슬러지 저류조	벽체	백태	5.0	m	2.0	m	1		10.00	17상
5	7	슬러지 저류조	벽체	백태	4.0	m	1.0	m	1		4.00	17상
5	8	유입펌프장	벽체	백태	17.0	m	8.0	m	1		136.00	17상
5	9	유입펌프장	벽체	백태	3.0	m	8.0	m	1		24.00	17상
5	10	유입펌프장	벽체	백태	4.0	m	8.0	m	1		32.00	17상
5	11	유입펌프장	벽체	백태	8.0	m	8.0	m	1		64.00	17상
5	12	생물여과지(질산화/탈질조)	바닥	오염	8.0	m	1.0	m	1		8.00	17상
5	13	생물여과지(질산화/탈질조)	벽체	백태	1.0	m	5.0	m	1		5.00	17상
5	14	생물여과지(질산화/탈질조)	벽체	백태	0.1	m	0.1	m	4		0.04	17상
5	15	생물여과지(질산화/탈질조)	바닥	체수	2.0	m	5.0	m	1		10.00	17상
5	16	생물여과지(질산화/탈질조)	벽체	백태	0.1	m	0.1	m	2		0.02	17상
6	1	지하 진입램프	바닥	망상균열	3.0	m	2.0	m	1		6.00	17상
7	1	관리동	벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	5.0	m	1	5.00		17상
7	2	관리동	벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	7.0	m	3	21.00		17상
7	3	관리동	벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	2.0	m	1	2.00		17상
7	4	관리동	벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	20.0	m	1	20.00		17상
7	5	관리동	벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	3.0	m	1	3.00		17상
7	6	관리동	벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	2.0	m	1	2.00		17상
8	1	관리동	벽체	들뜸	0.2	m	1.0	m	1		0.20	17상
8	2	관리동	벽체	하부 CON'C 들뜸	0.2	m	1.0	m	1		0.20	17상
8	3	관리동	벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	2.0	m	1	2.00		17상
8	4	관리동	벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	3.0	m	1	3.00		17상
8	5	관리동	바닥	체수 및 들뜸	2.0	m	2.0	m	1		4.00	17상
9	1	관리동	벽체	마감재 들뜸	0.5	m	10.0	m	1		5.00	17상
9	2	관리동	벽체	마감재 들뜸	0.5	m	28.0	m	1		14.00	17상
11	1	전기실동	벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.0	m	2	2.00		17상
11	2	전기실동	벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.5	m	2	1.00		17상
11	3	전기실동	벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.5	m	3	1.50		17상

양별 하수처리시설 손상 물량 집계표

구분	손상내용	손상물량			비고
		개소	물량	단위	
유량조정 및 유입펌프장	누수흔적/백태	6	310.00	m ²	
	체수	3	12.00	m ²	
	도장들뜸	11	4.40	m ²	
	오염	1	4.00	m ²	
생물여과지 (질산화/탈질조)	도장들뜸	1	40.00	m ²	
	오염	2	28.00	m ²	
	박락	1	0.30	m ²	
	체수	1	10.00	m ²	
	백태	8	6.06	m ²	
슬러지 저류조	백태	6	42.00	m ²	
차량 진입램프	망상균열	1	6.00	m ²	
관리동	균열 (0.3mm미만)	10	58	m	
	들뜸	19.4	4	m	
	체수 및 들뜸	4	4.00	m ²	
전기실동	균열 (0.3mm미만)	7	4.50	m ²	