

영동 공공하수처리시설

시설물명 : 유량조정조



사진번호	01	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	02	위치	외부
내 용	전경		



사진번호	03	위치	내부
내 용	전경		

사진번호	04	위치	내부
내 용	전경		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

영동 공공하수처리시설

시설물명 : 일차침전지



사진번호	01	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	02	위치	외부
내 용	전경		



사진번호	03	위치	내부
내 용	전경		

사진번호	04	위치	내부
내 용	전경		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

영동 공공하수처리시설

시설물명 : 생물반응조



사진번호 01 위치 외부

사진번호 02 위치 외부

내 용 전경

내 용 전경



사진번호 03 위치 내부

사진번호 04 위치 내부

내 용 전경

내 용 전경

사진번호 - 위치 -

사진번호 - 위치 -

내 용 -

내 용 -


영동 공공하수처리시설

시설물명 : 이차침전지



사진번호	01	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	02	위치	외부
내 용	전경		



사진번호	03	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	04	위치	내부
내 용	전경		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

영동 공공하수처리시설

시설물명 : 처리수조 및 방류수조



사진번호 01 위치 처리수조 외부

사진번호 02 위치 처리수조 외부

내 용 전경

내 용 전경



사진번호 03 위치 처리수조 내부

사진번호 04 위치 방류수조 외부

내 용 전경

내 용 전경



사진번호 05 위치 방류수조 외부

사진번호 - 위치 -

내 용 전경

내 용 -

영동 공공하수처리시설

시설물명 : 슬러지저류조



사진번호	01	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	02	위치	외부
내 용	전경		



사진번호	03	위치	벽체
내 용	누수흔적 (A=2.0m×3.0m)		

사진번호	04	위치	벽체
내 용	누수흔적 (A=2.0m×3.0m)		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

영동 공공하수처리시설

시설물명 : 토목처리시설



사진번호	01	위치	처리시설
내 용	전경		

사진번호	02	위치	처리시설
내 용	바닥부 도장 손상 (A=20.0m×5.0m)		



사진번호	03	위치	처리시설
내 용	바닥부 도장 손상 (A=20.0m×5.0m)		

사진번호	04	위치	처리시설
내 용	바닥부 도장 손상 (A=20.0m×5.0m)		



사진번호	05	위치	처리시설
내 용	바닥부 도장 손상 (A=20.0m×5.0m)		

사진번호	06	위치	송풍기실
내 용	바닥부 방음판넬 손상 (1EA)		

영동 공공하수처리시설

시설물명 : 토목처리시설(설비)



사진번호	01	위치	여과설비
내 용	전경		

사진번호	02	위치	여과설비
내 용	전경		



사진번호	03	위치	염화탱크
내 용	전경		

사진번호	04	위치	여과설비
내 용	바닥부 도장손상 (A= 10.0m×10.0m)		



사진번호	05	위치	여과설비
내 용	바닥부 도장손상 (A= 10.0m×10.0m)		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

영동 공공하수처리시설

시설물명 : 건축동





사진번호	01	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	02	위치	배면
내 용	전경		



사진번호	03	위치	외부 정면
내 용	실링재 탈락 (L=6.0m)		

사진번호	04	위치	외부 배면
내 용	벽체 마감불량 (A=0.5m×1.0m)		



사진번호	05	위치	계단부
내 용	벽체 균열 (CW=0.2mm, L=10.0m)		

사진번호	06	위치	계단부
내 용	벽체 균열 (CW=0.3mm, L=5.0m)		

영동 공공하수처리시설

시설물명 : 건축동




사진번호	07	위치	1층 출입구
내 용	균열 (CW=0.3mm, L=2.0m)		

사진번호	08	위치	전기실
내 용	천장부 텍스 손상 (10EA)		



사진번호	09	위치	전기실
내 용	천장부 텍스 손상 (8EA)		

사진번호	10	위치	전기실
내 용	바닥부 마감재 탈락 (1EA)		



사진번호	11	위치	전기실
내 용	벽체 사방향 균열 (CW=0.2mm, L=1.0m)		

사진번호	12	위치	전기실
내 용	벽체 균열 (CW=0.5mm, L=2.0m)		

영동 공공하수처리시설

시설물명 : 건축동



사진번호	13	위치	전기실
내 용	벽체 균열 (CW=0.2mm, L=0.5m, 6EA)		

사진번호	14	위치	전기실
내 용	벽체 균열 (CW=1.0mm, L=4.0m)		



사진번호	15	위치	탈취기실
내 용	천장 도장박리 (A=2.0m×2.0m)		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		