



오송고가(T1)-BRT회단



오송고가(T1)-RRT월단

서울방향 ←

바닥판 상면(S1)

→ 목표방향

1

2

3

4

5

6

(P1)

(P2)



발 주 처	과 업 명	공 구	점검기관	구 조 물 명	도 면 명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼일엔지니어링	오송고가(T1)	바닥판 상면(S1)	001
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하자) 점검 용역			-RRT월단		

손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량 단위
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

	균열		명상균열		파손부위		천공
	울타리		배터		철근노출		누수
	포장요철		기초세굴		철근부식		강재부식
	배수구		좌굴변형		배관		배관



손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량 단위
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

	균열		명상균열		재료분리		균열
	울타리		배터		철근노출		누수
	포장요철		기초세굴		철근부식		강재부식
	배관바닥		배수구		좌굴변형		방범철

오송고가(T1)-8RT철단

서울방향



바닥판 상면(S2)

목포방향

(P2)

(P3)

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사				2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간		
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(T1) -8RT철단	바닥판 상면(S2)	002




오송고가(T1)-RRT철도

서울방향 ←

바닥판 상면(S3)

→ 목표방향





손상물량표

번호	손상현황	손상규모			비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소물량 단위 EA 기준
1	떨개파손			1	1
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

범례

	균열		명상균열		파로파손		균열균열
	울림리		박터		철근노출		누수문
	포장요철		기초세굴		철근부식		강재부식
	박리박락		배수구		좌굴변형		도면반정

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼일엔지니어링	오송고가(T1)	바닥판 상면(S3)	003
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역			오송고가(T1) -RRT철도		




오송고가(T1)-8RT월단

서울방향 ←

바닥판 상면(S4)

→ 목표방향





손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량 단위
1	균열(0.3mm이상)	0.3		0.5	3	1.50 ㎡
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

	균열		명상균열		재료분리		균열
	울타리		벽면		철근노출		누수
	포장요철		기초세굴		철근부식		강재부식
	배수구		좌굴변형		방수막		방수막

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(T1)	바닥판 상면(S4)	004
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하자) 점검 용역			-8RT월단		



손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량 단위 EA 기준
1	떨개파손		-	-	1	1
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례


	균열		명상균열		파로파손		균열균열
	울타리		배터		철근노출		배수구
	포장요철		기초세굴		철근부식		좌굴변형
	박리박락		배수구		좌굴변형		도면반영

오송고가(TT)-RRT철단



바닥판 상면(S5)

서울방향 ←

→ 목포방향



발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼일엔지니어링	오송고가(TT)	바닥판 상면(S5)	005
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하자) 점검 용역			-RRT철단		




오송고가(T1)-8RT월단

바닥판 상면(S6)

서울방향 ←

→ 목표방향





손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소물량	단위
1	떨개파손	-	-	1	1	EA 기준
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

	균열		망상균열		치로토터지		천공
	충돌리		박터		철근노출		누수
	포장요철		기초세굴		철근부식		강재부식
	배수구		좌굴변형		도면반출		배수구

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼일엔지니어링	오송고가(T1)	바닥판 상면(S6)	006
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역			오송고가(T1)-8RT월단		





五世祖

번호	손상 현 황	손상 규모					비고
		OW(mm)	폭(m)	깊이(m)	개소	물량 단위	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

로
또

 正絹 正絹	 波紋 波紋	 波紋 波紋	 波紋 波紋
 圓 圓	 波紋 波紋	 波紋 波紋	波紋 波紋



오송고가(TT)-8RT월단

서울방향 ←

바닥판 상면(S8)

→ 목포방향

1

2

3

4

5

6

(P8)

(P9)



손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량 단위
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

	균열		맨홀개형		차도표지		천공
	충돌리		박티		철근노출		누수
	포장요철		기초세굴		철근부식		강재부식
	박리박락		배수구		좌굴변형		반발점

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼일엔지니어링	오송고가(TT)	바닥판 상면(S8)	008
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역			-8RT월단		




오송고가(T1)-RRT철단

서울방향 ←

바닥판 상면(S9)

→ 목표방향





손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량 단위
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

	균열		면상균형		저로토터		표준
	충돌리		박타		철근노출		누수
	포장요철		기초세굴		철근부식		강재부식
	바라바라		배수구		좌굴변형		도면반정

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼일엔지니어링	오송고가(T1)	바닥판 상면(S9)	009
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역			오송고가(T1) -RRT철단		



오송고가(T1)-RRT철단

서울방향 ←

바닥판 상면(S10)

→ 목포방향

1

2

3

4

5

6

(P10)

(P11)



손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소물량단위	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

CW < 0.2	균열	망상균열	저로분리	편단충
충돌리	충돌리	박티	철근노출	누수
포장요철	포장요철	기초세굴	철근부식	강재부식
바라바라	바라바라	배수구	좌굴변형	방범점

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼일엔지니어링	오송고가(T1)	바닥판 상면(S10)	010
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검	영역		-RRT철단		




오송고가(T1)-RRT철도단

서울방향 ←

바닥판 상면(S11)

→ 목표방향





손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소물량	단위
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례


	균열		맨홀관형		저로보티		표준
	충돌리		박티		철근노출		누수
	포장요철		기초세굴		철근부식		강재부식
	바리바리		배수구		좌굴변형		발판침

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼일엔지니어링	오송고가(T1)	바닥판 상면(S11)	011
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역			-RRT철도단		



손상물량표



번호	손상 현황	손상 규모						비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량	단위	
1	망상균열		0.5	1.7	1	0.85	㎡	기준
2	재료분리		0.5	0.5	1	0.25	㎡	기준
3	재료분리		0.1	1.8	1	0.18	㎡	기준
4	이물잔매립		0.3	0.5	1	0.15	㎡	기준
5	파손		0.1	0.1	1	0.01	㎡	기준
6	재료분리		0.5	0.5	1	0.25	㎡	기준
7	재료분리		1.2	2.2	1	2.64	㎡	기준
8	재료분리		1.5	0.2	1	0.30	㎡	기준
9								



범례

CW / 0.2	망상균열	재료분리	표준
충돌리	백토	철근노출	누수
포장요철	기초세굴	철근부식	강재부식
바리	배수구	좌굴변형	발판침

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(TT)	바닥판하면, PSC Box 외부(S1)	012
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 구역			오송고가(TT) -8RT활동단		




오송고가(T1)-RRT행단

서울방향 ←

바닥판하면, PSC Box 외부(S2)

→ 목표방향





손상물량표

번호	손상현황	손상규모			비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소 물량 단위
1	거푸집미제거			1	1 EA 기준
2	재료분리		1.0	1	1.00 m ² 기준
3	재료분리		0.2	0.5	1 0.10 m ² 기준
4	이물질매립		0.1	0.1	1 0.01 m ² 기준
5	이물질매립		0.1	0.1	1 0.01 m ² 기준
6	파손		0.1	0.1	1 0.01 m ² 기준
7	이물질매립		0.1	0.1	2 0.02 m ² 기준
8	이물질매립		0.1	0.1	1 0.01 m ² 기준
9	재료분리		0.7	0.2	1 0.14 m ² 기준
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

범례

CW < 0.2	망상균열	재료분리	표준
충돌리	박리	철근노출	부수
포장요철	기초세굴	철근부식	강재부식
박리 박리	배수구	좌굴변형	발발점

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(T1)	바닥판하면, PSC Box 외부(S2)	013
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하자) 점검 용역			오송고가(T1)-RRT행단		




오송고속(ET)-新T형단

서울방향 ←

버티칼하면, PSC Box 외부(SS)

→ 목표방향



(P3)

(P4)



손상물량표

번호	손상 현황	손상 규모						비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량	단위	
1	재료분리		0.5	0.5	1	0.25	m³	기준
2	이물질매립		0.1	0.5	1	0.05	m³	기준
3	재료분리		1.5	2.0	1	3.00	m³	기준
4	재료분리		0.1	0.1	1	0.01	m³	기준
5	재료분리		2.0	1.0	1	2.00	m³	기준
6	이물질매립		0.1	0.1	2	0.02	m³	기준
7	재료분리		0.3	0.6	1	0.18	m³	기준
8	재료분리		3.0	0.5	1	1.50	m³	기준
9	재료분리		0.3	0.1	1	0.03	m³	기준
10	재료분리		6.00	3.0	1	18.00	m³	기준
11	재료분리		0.2	3.0	1	0.60	m³	기준
12	재료분리		0.3	3.0	1	0.90	m³	기준
13	재료분리		5.0	1.0	1	5.00	m³	기준
14	이물질매립		0.1	0.1	1	0.01	m³	기준
15	이물질매립		0.3	0.7	1	0.21	m³	기준
16	철근노출		1.0	2.5	1	2.50	m³	변경
17	재료분리		1.0	1.0	1	1.00	m³	기준
18	재료분리		0.5	0.5	1	0.25	m³	기준
19	재료분리		1.0	1.0	1	1.00	m³	기준
20	재료분리		1.0	1.0	1	1.00	m³	기준
21	배터		1.0	0.5	1	0.50	m³	기준
22	철근노출		1.0	0.5	1	0.50	m³	기준
23								
24								

범례

CW 0.2	콘크리트	철근노출	콘크리트
철근노출	배터	철근노출	콘크리트
포장노출	기초세굴	철근노출	콘크리트
배터	배수구	좌굴변형	콘크리트

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고속(ET)	버티칼하면, PSC Box 외부(SS)	014
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역			-BRT형단		



오송고가(T1)-RRT활동단

서울방향 ←

비목관해면, PSC Box 외부(SA)

→ 목표방향

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

(P4)

(P5)



손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	깊이(m)	개소물량단위	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

	균열		망상균열		치로분리		균열
	울퉁불퉁		박타		철근노출		누수
	포장요철		기초세굴		철근부식		강재부식
	배수구 박리		배수구		좌굴변형		방범철

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(T1)	비목관해면, PSC Box 외부(SA)	015
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역			-RRT활동단		




오송고가(T1)-RRT활동단

서울방향 ←

바닥판하면, PSC Box 외부(SS)

→ 목표방향





손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CM(m)	폭(m)	길이(m)	개소	물량 단위
1	균열(0.3mm이상)	0.3		2.7	1	2.70 ㎡ 기준
2	이물질매립		1.5	5.0	1	7.50 ㎡ 기준
3	이물질매립		0.1	2.3	1	0.23 ㎡ 기준
4	이물질매립		0.1	4.0	1	0.40 ㎡ 기준
5	이물질매립		0.1	3.0	1	0.30 ㎡ 기준
6	이물질매립		0.1	0.6	1	0.06 ㎡ 기준
7	이물질매립		0.1	0.2	1	0.02 ㎡ 기준
8	이물질매립		0.2	0.4	1	0.08 ㎡ 기준
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

	균열		망상균열		찰로분리		균열
	울퉁불퉁한 표면		박리		철근노출		부수물
	포장요철		기초세굴		철근부식		강재부식
	배수구		좌굴변형		변형		균열

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼일엔지니어링	오송고가(T1)	바닥판하면, PSC Box 외부(SS)	016
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역			오송고가(T1) -RRT활동단		




오송고가(T1)-RRT횡단

서울방향 ←

바닥판해면, PSC Box 외부(SB)

→ 목표방향





손상량량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량 단위
1	재료분리		1.0	1.0	1	1.00 m³ 기준
2	균열(0.3mm미만)	0.2		0.8	1	0.80 m³ 기준
3	균열(0.3mm미만)	0.2		8.0	1	8.00 m³ 기준
4	재료분리		0.3	2.0	1	0.60 m³ 기준
5	파손		0.1	0.1	1	0.01 m² 기준
6	균열(0.3mm미만)	0.2		8.0	1	8.00 m³ 기준
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

CW < 0.2	망상균열	재료분리	편중
충돌리	벽면	철근노출	누수
포장요철	기초세굴	철근부식	강재부식
바라바라	배수구	좌굴변형	발발점

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(T1)	바닥판해면, PSC Box 외부(SB)	017
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 2개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역			오송고가(T1)-RRT횡단		




오송고가(T1)-RRT횡단

서울방향 ←

바닥판하면, PSC Box 외부(SB)

→ 목표방향




손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량 단위
1	균열(0.3mm미만)	0.2		4.0	1	4.00 m 기준
2	파손		0.1	0.1	1	0.01 m ² 기준
3	재료분리		0.1	1.6	1	0.16 m ² 기준
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

	균열		망상균열		재료분리		균열
	층분리		박리		철근노출		누수
	포장요철		기초세굴		철근부식		강재부식
	배수구 박리		배수구		좌굴변형		변형



발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사						
정음고속철도시설사무소	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간 오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(T1)-RRT횡단	바닥판하면, PSC Box 외부(SB)	019



KEY PLAN

조각
조각
조각
↑

↓
10
11
12
13
14



다
자
자
자
자



번호	손상 현황	손상 규모					비고	
		OW(mm)	폭(m)	깊이(m)	개소	물량		단위
1	균열(0.3mm미만)	0.2		0.5	1	0.50	m	기준
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

50

 方格	 波浪	 交叉	 星形
 圆点	 十字	 斜线	 三角
 波浪	 十字	 斜线	 三角
 方格	 波浪	 交叉	 星形

발 주 처		과 업 명		공 구	점검기관
한국철도공사 경음고속철도시설사무소	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간 오송1교외 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링		

서술방향		목표방향	
①		①	
②		②	
③	① 국경 ② 국경 ③ 국경 ④ 국경 ⑤ 국경 ⑥ 국경 ⑦ 국경	③	
④		④	
⑤		⑤	
⑥		⑥	
⑦		⑦	




오송고속(71)-8RT행단

바닥판하면, PSC Box 외부(S11)

서울방향 ←

→ 목표방향





손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량 단위
1	균열(0.3mm미만)	0.2		45.0	1	45.00 m 기준
2	균열(0.3mm미만)	0.2		45.0	1	45.00 m 기준
3	균열(0.3mm미만)	0.2		3.0	1	3.00 m 기준
4	재료분리		0.5	2.0	1	1.00 m ² 기준
5	재료분리		0.1	1.2	1	0.12 m ² 기준
6	이물질매립		0.1	0.2	1	0.02 m ² 기준
7	이물질매립		0.1	1.0	1	0.10 m ² 기준
8	이물질매립		0.1	0.8	1	0.08 m ² 기준
9	이물질매립		0.2	0.2	1	0.04 m ² 기준
10	균열(0.3mm미만)	0.2		30.0	1	30.00 m 기준
11	균열(0.3mm미만)	0.2		30.0	1	30.00 m 기준
12	균열(0.3mm미만)	0.2		2.0	1	2.00 m 기준
13	백터		0.1	0.6	1	0.06 m ² 기준
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

	박리		망상균열		재료분리		표지
	층분리		백터		철근노출		누수
	포장요철		기초세굴		철근부식		강재부식
	박리		배수구		좌굴변형		발판침

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼일엔지니어링	오송고속(71)	바닥판하면, PSC Box 외부(S11)	022
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역			-8RT행단		




손상물량표



번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량 단위
1	백터	0.5	0.3	1	0.15	㎡ 기준
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

CW < 0.2	균열	망상균열	저로분리	표면손상
충돌리	백터	철근노출	철근부식	부수
포장요철	기초세굴	좌굴변형	강재부식	
바닥면	배수구	좌굴변형	도면번호	



발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼일엔지니어링	오송고가(TT)	PSC Box Girder 내부(S1 G1)	023
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 2개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역			-BRT철단		



오송고가(TT)-RRT활동단


PSC Box Girder 내부(SS GI)

서울방향

←

←

목표방향





손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량 단위
1	균열(0.3mm미만)	0.2		2.5	1	2.50 ㎡ 기준
2	백터		0.5	0.5	1	0.25 ㎡ 기준
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

	균열		망상균열		파괴부위		파괴부위
	충돌리		백터		철근노출		철근노출
	포장요철		기초세굴		철근부식		강재부식
	바닥바닥		배수구		좌굴변형		좌굴변형

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(TT)	PSC Box Girder 내부(SS GI)	025
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역			-RRT활동단		




오송고가(TT)-RRT철도

서울방향 ←

PSC Box Girder 내부(S4 G1)

→ 목표방향





손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량 단위
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

	균열		망상균열		피로손괴		콘크리트 부식
	침하		철근배치		철근노출		철근노출
	침하		철근배치		철근노출		철근노출
	침하		철근배치		철근노출		철근노출
	침하		철근배치		철근노출		철근노출
	침하		철근배치		철근노출		철근노출
	침하		철근배치		철근노출		철근노출
	침하		철근배치		철근노출		철근노출
	침하		철근배치		철근노출		철근노출
	침하		철근배치		철근노출		철근노출

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼일엔지니어링	오송고가(TT)	PSC Box Girder 내부(S4 G1)	026
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 2개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역			오송고가(TT) -RRT철도		




손상물량표



번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량단위
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

CW < 0.2	균열	망상균열	저로분리	편평	침하
충돌리	박타	철근노출	철근노출	부수	수손
포장요철	기초세굴	철근부식	강재부식		
바라바라	배수구	좌굴변형	좌굴변형		



발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼일엔지니어링	오송고가(TT)	PSC Box Girder 내부(SS GI)	027
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역			오송고가(TT)-RRT철단		




손상물량표



번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량단위
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

	구멍		맨홀구멍		제로보티		본단상
	충돌리		벽면		철근노출		누수
	포장요철		기초세굴		철근부식		강재부식
	바라바라		배수구		좌굴변형		반발점



발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼일엔지니어링	오송고가(TT)	PSC Box Girder 내부(S6 G1)	028
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역			오송고가(TT) -RRT철단		




손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량단위
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

CW < 0.2	균열	망상균열	저로분리	편심	침하
충돌리	박타	철근노출	철근부식	부수	수손
포장요철	기초세굴	좌굴변형	강재부식		
바라바라	배수구	좌굴변형			




발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼일엔지니어링	오송고가(T1)	PSC Box Girder 내부(S7 G1)	029
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역			오송고가(T1)-RRT철단		

KEY PLAN

↑
학업성취도



↓
10
10
10
10







신자명

번호	손상 현 황	손상 규모					비고	
		CM(mm)	폭(m)	깊이(m)	개소	물량		단위
1	망상균열		1.0	1.0	1	1.00	m ²	기준
2	망상균열		1.0	1.0	1	1.00	m ²	기준
3	균열(0.3mm미만)	0.2		2.0	1	2.00	m	기준
4	망상균열		1.0	1.0	1	1.00	m ²	기준
5	균열(0.3mm미만)	0.2		5.0	1	5.00	m	기준
6	망상균열		1.0	1.0	1	1.00	m ²	기준
7	균열(0.3mm미만)	0.2		5.0	1	5.00	m	기준
8	균열(0.3mm미만)	0.2		5.0	1	5.00	m	기준
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

52



 직방 직방	 파문리 파문리	 파문리 파문리	 파문리 파문리
 파문리 파문리	 파문리 파문리	 파문리 파문리	 파문리 파문리
 파문리 파문리	 파문리 파문리	 파문리 파문리	 파문리 파문리
 파문리 파문리	 파문리 파문리	 파문리 파문리	 파문리 파문리
 파문리 파문리	 파문리 파문리	 파문리 파문리	 파문리 파문리
 파문리 파문리	 파문리 파문리	 파문리 파문리	 파문리 파문리
 파문리 파문리	 파문리 파문리	 파문리 파문리	 파문리 파문리
 파문리 파문리	 파문리 파문리	 파문리 파문리	 파문리 파문리



발 주 처	과 업 명	공 구	점검기관	구 조 물 명	도 면 명	도면번호
한국철도공사 정읍고속철도시설사무소	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간 오송1교와 2개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송교기(T1) -BRT 횡단	PSC Box Girder 내부(S8 G1)	030

KEY PLAN

↑
학부모



신자명

번호	손상 현황	손상 규모					비고	
		CM(mm)	폭(m)	깊이(m)	개소	물량		
1	망상균열		1.0	1.0	1	1.00	㎡	기준
2	균열(0.3mm미만)	0.2		5.0	1	5.00	㎡	기준
3	균열(0.3mm미만)	0.2		3.0	6	18.00	㎡	기준
4	망상균열		1.0	1.2	1	1.20	㎡	기준
5	균열(0.3mm미만)	0.2		5.0	1	5.00	㎡	기준
6	균열(0.3mm미만)	0.2		2.0	2	4.00	㎡	기준
7	균열(0.3mm미만)	0.2		5.0	1	5.00	㎡	기준
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

52


 직방	 파문리	 파문리	 파문리
 원구	 파문리	 파문리	 파문리
 파문리	 파문리	 파문리	 파문리
 파문리	 파문리	 파문리	 파문리
 파문리	 파문리	 파문리	 파문리
 파문리	 파문리	 파문리	 파문리
 파문리	 파문리	 파문리	 파문리
 파문리	 파문리	 파문리	 파문리

오송고가(T1)-BRT월드


PSC Box G1 rder 내부(SB G1)

조
내
이
이
↑


↓
기
하
의
의




이제



西曆



위도





아
나
의

(P9)

(P10)

발 주 처	과 업 명	공 구	점검기관	구 조 물 명	도 면 명	도면번호
한국철도공사 정읍고속철도시설사무소	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간 오송1교외 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송교(T1) -BR1형단	PSC Box Girder 내부(S9 G1)	031




오송고가(T1)-RRT활동단

PSC Box Girder 내부(S10 01)

서울방향 ←

→ 목표방향





손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량단위
1	균열(0.3mm미만)	0.2		1.0	1	1.00㎡ 기준
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

CW < 0.2	균열	망상균열	재료분리	표면손상
충돌리	충돌리	박리	철근노출	부수
포장요철	기초세굴	철근부식	강재부식	
바닥바닥	배수구	좌굴변형	도면번호	

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사 정읍고속철도시설사무소	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간 정읍1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역	제1-1공구	(주)삼일엔지니어링	오송고가(T1) -RRT활동단	PSC Box Girder 내부(S10 01)	032




손상물량표



번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량단위
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

	균열		망상균열		찰로분리		균열
	울퉁불퉁		박타		철근노출		철근부식
	포장요철		기초세굴		좌굴변형		강재부식
	배수구 박리		배수구		좌굴변형		균열



발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사 정읍고속철도시설사무소	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간 오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(T1) -RRT활동단	격벽(S1)	034




손상물량표




번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	깊이(m)	개소	물량단위
1	균열(0.3mm미만)	0.2		0.3	1	0.30㎡ 기준
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

	균열		면상균열		제로판타		편광		천공
	충돌리		벽타		철근노출		누수		수문
	포장요철		기초세굴		철근부식		강재부식		강재부식
	박리박락		배수구		좌굴변형		반점		반점



발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사 정읍고속철도시설사무소	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간 오송1교와 2개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(T1) -RRT활동단	격벽(S2)	035






손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량 단위
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

	균열		망상균열		파손부위		천공
	울타리		벽면		철근노출		누수
	포장요철		기초세굴		철근부식		강재부식
	배수구		좌굴변형		방수막		방수막

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(T1)	격벽(S3)	036
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 2개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역			-BRT횡단		





손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량단위
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

	균열		망상균열		저로분리		편상
	충돌리		박타		철근노출		누수
	포장요철		기초세굴		철근부식		강재부식
	바닥바닥		배수구		좌굴변형		발판침

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(T1)	격벽(S4)	037
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 2개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검	용역		오송고가(T1)-상하행단		




손상물량표



번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량단위
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

	균열		망상균열		찰로분리		균열
	층간리		벽면		철근노출		누수
	포장요철		기초세굴		철근부식		강재부식
	배수구		좌굴변형		단면변형		단면변형




발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사 정읍고속철도시설사무소	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간 오송1교와 2개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(TT) -RRT활동단	격벽(SS)	038



손상물량표



번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량단위
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						



범례

	균열		망상균열		천공
	울퉁불퉁		박리		부수
	포장요철		기초세굴		강재부식
	배수구		좌굴변형		도면반영

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사 정읍고속철도시설사무소	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간 오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(T1) -RRT활동단	격벽(S6)	039




손상물량표




번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량단위
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

	균열		망상균열		찰로분리		균열
	울퉁불퉁한 표면		박리		철근노출		철근부식
	포장요철		기초세굴		침하		강재부식
	배수구 막힘		배수구		좌굴변형		변형



발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사 정읍고속철도시설사무소	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간 정읍1교와 2개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(T1) -RRT활동단	격벽(S7)	040






손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량단위
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

	균열		망상균열		찰로분리		균열
	울퉁불퉁		박타		철근노출		철근부식
	포장요철		기초세굴		좌굴변형		강재부식
	배수구 박리		배수구		좌굴변형		균열

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사 정읍고속철도시설사무소	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간 오송1교와 2개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(T1) -BRT횡단	격벽(S8)	041






손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량단위
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

	균열		망상균열		파손부위		천공
	울타리		벽면		철근노출		누수
	포장요철		기초세굴		철근부식		강재부식
	배수구		좌굴변형		방수막		방수막

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(T1)	격벽(S9)	042
정음고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검	영역		오송고가(T1)-BRT횡단		





손상물량표

번호	손상현황	CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량	단위	비고
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

범례


	균열		망상균열		재료분리		균열
	울타리		벽면		철근노출		누수
	포장요철		기초세굴		철근부식		강재부식
	배수구		좌굴변형		변형		침하

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(T1)	격벽(S10)	043
정음고속철도시설사무소	오송1교와 2개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검	영역		오송고가(T1)-제1차정면		



오송고가(T1)-RRT철도

격벽(S11)





손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량 단위
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례



	균열		망상균열		재료분리		균열
	울타리		벽면		철근노출		누수
	포장요철		기초세굴		철근부식		강재부식
	배수구		좌굴변형		판변형		판변형

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사 정읍고속철도시설사무소	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간 오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(T1) -RRT철도	격벽(S11)	044



오송고가(T1)-RRT활동단

교각(P1)





손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량
1	이물점토벽		0.4	4.0	1	1.60 ㎡ 기준
2	파손		0.3	0.3	1	0.09 ㎡ 기준
3	균열(0.3mm미만)	0.2		1.0	1	1.00 ㎡ 기준
4	균열(0.3mm미만)	0.2		0.2	1	0.20 ㎡ 기준
5	균열(0.3mm미만)	0.2		0.2	1	0.20 ㎡ 기준
6	균열	3.0	3.0	1	9.00	㎡ 기준
7	균열(0.3mm미만)	0.2		2.0	1	2.00 ㎡ 기준
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례



CW / 0.2	망상균열	저로토터	표준
충돌리	벽면	철근노출	누수
포장요철	기초세굴	철근부식	강재부식
바라바라	배수구	좌굴변형	방범

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(T1)	교각(P1)	045
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하자) 점검 용역			오송고가(T1)-RRT활동단		



오송고가(T1)-제1교면단

교각(P2)





손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량
1	이물잔존	0.4	4.0	1	1.60	m³
2	제로분리	0.2	3.0	1	0.60	m³
3	제로분리	0.2	0.2	1	0.04	m³
4	제로분리	1.5	3.0	1	4.50	m³
5	제로분리	0.2	1.5	1	0.30	m³
6	제로분리	0.3	4.0	1	1.20	m³
7	제로분리	0.1	4.0	1	0.40	m³
8	제로분리	0.5	4.0	1	2.00	m³
9	제로분리	0.1	4.0	1	0.40	m³
10	제로분리	1.5	0.3	1	0.45	m³
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례



CW 0.2	망상균열	제로분리	편단충
충돌리	박타	철근노출	누수
포장요철	기초세굴	철근부식	강재부식
박리박락	배수구	좌굴변형	방범장

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(T1)	교각(P2)	046
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검	영역				



오송고가(T1)-RRT철도

교각(P3)



손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량 단위
1	파손		0.2	0.2	1	0.04 ㎡ 기준
2	이물잔류력		0.4	4.0	1	1.60 ㎡ 기준
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						


범례

CW < 0.2	균열	명상균열	저로분리	표지	표지
충돌리	충돌리	박타	철근노출	철근노출	표지
포장요철	포장요철	기초세굴	철근부식	철근부식	표지
박리	박리	배수구	좌굴변형	좌굴변형	표지


발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(T1)	교각(P3)	047
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검	영역		오송고가(T1)-RRT철도		

KEY PLAN

↑
한글
판
출판





↓
10월 10일






가
나
다
라
마

번호	손상 현황	손상 규모					비고
		OW(mm)	폭(m)	깊이(m)	개소	물량 단위	
1	채료분리		0.2	0.2	1	0.04 m³	기준
2	이물침투적		0.4	4.0	1	1.60 m³	기준
3	채료분리		0.1	4.0	1	0.40 m³	기준
4	채료분리		0.1	4.0	1	0.40 m³	기준
5	채료분리		0.5	2.0	1	1.00 m³	기준
6	채료분리		0.2	4.0	1	0.80 m³	기준
7	채료분리		0.1	4.0	1	0.40 m³	기준
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

五五

[illegible]

발 주 처	과 업 명	공 구	점 검 기 관	구 조 물 명	도 면 명	도면번호
한국철도공사 정읍고속철도시설사무소	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간 오송1교외 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송교(T1) -881형단	교각(P4)	048





손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량
1	제1차원리		2.0	2.0	1	4.00
2	균열(0.3mm미만)	0.2		1.0	1	1.00
3	균열(0.3mm미만)	0.2		1.2	1	1.20
4	망상균열		0.5	0.5	1	0.25
5	망상균열		2.0	1.0	1	2.00
6	균열(0.3mm미만)	0.2		1.0	1	1.00
7	균열(0.3mm미만)	0.2		1.0	1	1.00
8	균열(0.3mm미만)	0.2		1.2	1	1.20
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

CW / 0.2	망상균열	제1차원리	본도중
충돌리	벽면	제1차원리	본도중
포장요율	기초세굴	제1차원리	본도중
벽면	배수구	제1차원리	본도중

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(TT)	교각(P6)	050
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검	영역				



오송고가(T1)-제1공단


교각(P7)

손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량 단위
1	균열(0.3mm미만)	0.2		1.0	2	2.00 ㎡ 기준
2	균열(0.3mm미만)	0.2		1.0	2	2.00 ㎡ 기준
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례

CW / 0.2	균열	망상균열	저로분리	편상	천공
~~~~~	충돌리	박타	철근노출	누수	수문
~~~~~	포장요철	기초세굴	철근부식	강재부식	
~~~~~	박리	배수구	좌굴변형	반발점	



발주처

과업명

공구

점검기관

구조물명

도면명

도면번호

한국철도공사

2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간

제1-1공구

(주)삼림엔지니어링




오송고가(T1)

교각(P7)

051

정음고속철도시설사무소

오송1교와 2개소 구조물 정기·정밀(하자) 점검 용역





손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량
1	이물결외력		1.0	2.0	1	2.00
2	균열(0.3mm미만)	0.2		1.0	1	1.00
3	균열(0.3mm미만)	0.2		1.0	1	1.00
4	망상균열	0.5	0.8	1	0.40	m ² 기준
5	균열(0.3mm미만)	0.2		1.0	1	1.00
6	망상균열	1.0	1.5	1	1.50	m ² 기준
7	망상균열	1.0	3.0	1	3.00	m ² 기준
8	망상균열		2.0	3.0	1	6.00
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

범례


CW 0.2	망상균열	제로분리	본교
충돌리	벽면	철근노출	수문
포장요철	기초세굴	철근부식	강재부식
바리	배수구	좌굴변형	발판

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼일엔지니어링	오송고가(TT)	교각(P8)	052
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검	영역				




오송고가(TT)-RRT활동단

교각(P9)



두부 상면



손상물량표

번호	손상현황	손상규모				비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량 단위
1	재료분리	0.1	4.0	1	0.40	㎡ 기준
2	망상균열	0.6	1.0	1	0.60	㎡ 기준
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						



범례

	균열		망상균열		재료분리		균열
	침하		박리		철근노출		침하
	포장요철		기초세굴		철근부식		침하
	배수구		좌굴변형		균열		배수구

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(TT)	교각(P9)	053
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 구역			오송고가(TT) -RRT활동단		



## KEY PLAN

조각  
조각  
조각  
↑





한글서체

번호	손상현황	손상규모						비고
		OW(mm)	폭(m)	깊이(m)	개소	물량	단위	
1	파손		0.1	0.1	1	0.01	m³	
2	채움분리		0.1	4.0	1	0.40	m³	
3	균열(0.3mm미만)	0.2		1.5	2	3.00	m	
4	망상균열		1.5	2.0	1	3.00	m³	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								





발 주 처	과 업 명	공 구	점검기관	구 조 물 명	도 면 명	도면번호
한국철도공사 영문고속철도시설사무소	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간 오송1교외 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 용역	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송교(T1) -8R 횡단	교각(P10)	054



오송고가(T1)-제1상면

교각(P11)



손상물량표

번호	손상현황	손상규모						비고
		CW(mm)	폭(m)	길이(m)	개소	물량	단위	
1	파손		0.1	0.1	1	0.01	㎡	기준
2	망상균열		1.0	1.0	1	1.00	㎡	기준
3	망상균열		1.5	4.0	1	6.00	㎡	기준
4	망상균열		1.0	1.5	1	1.50	㎡	기준
5	균열(0.3mm이상)	0.3		2.0	1	2.00	㎡	기준
6	망상균열		1.0	1.5	1	1.50	㎡	기준
7	망상균열		0.7	1.0	1	0.70	㎡	기준
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

범례

CW < 0.2	망상균열	파손물리	표준
충돌리	박타	철근노출	부수
포장요철	기초세굴	철근부식	강재부식
바라	배수구	좌굴변형	방범

발주처	과업명	공구	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
한국철도공사	2017년도 상반기 호남고속선 오송-익산간	제1-1공구	(주)삼림엔지니어링	오송고가(T1)	교각(P11)	055
정읍고속철도시설사무소	오송1교와 21개소 구조물 정기·정밀(하차) 점검 구역			오송고가(T1) -RRT행단		