

[오송고가 미호천-T1] 결과표

개별교량명 : 오송고가 미호천(T1)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	궤도	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
S12-1[P12]	PSC BOX	b	a	x	q	a	b	a	a	c	q	x	x	-	-
S12-2[P13]	PSC BOX	c	a	x	q	a	a	x	a	b	q	x	x	-	-
S12-3[P14]	PSC BOX	c	a	x	q	a	b	x	a	b	q	x	x	-	-
S12-4[P15]	PSC BOX	c	c	x	q	a	b	x	a	c	q	x	x	-	-
S12-5[P16]	PSC BOX	c	a	x	q	a	b	x	a	c	q	x	x	-	-
S12-6[P17]	PSC BOX	c	c	x	q	a	b	x	a	b	q	x	x	-	-
S12-7[P18]	PSC BOX	c	c	x	q	a	b	x	a	b	q	x	x	-	-
S12-8[P19]	PSC BOX	c	c	x	q	a	c	x	a	c	q	x	x	-	-
S12-9[P20]	PSC BOX	c	a	x	q	a	b	x	a	c	q	x	x	-	-
S14-1[P24]	PSC BOX	b	c	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S14-2[P25]	PSC BOX	b	b	x	q	a	a	x	a	c	q	x	x	-	-
S14-3[P26]	PSC BOX	b	b	x	q	a	b	x	a	c	q	x	x	-	-
S15[P27]	PSC BOX	a	b	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S16[P28]	PSC BOX	a	c	x	q	a	b	a	a	b	q	x	x	-	-
S17[P29]	PSC BOX	a	c	x	q	a	a	a	a	a	q	x	x	-	-
S18[P30]	PSC BOX	b	b	x	q	a	a	a	a	c	q	x	x	-	-
S19[P31]	PSC BOX	a	b	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S20[P32]	PSC BOX	a	c	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S21[P33]	PSC BOX	a	b	x	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S22[P34]	PSC BOX	a	b	x	q	a	a	a	a	c	q	x	x	-	-
A2	PSC BOX	-	-	-	-	-	-	a	a	b	q	-	x	-	-
평균		0.245	0.255	-	-	0.100	0.160	0.100	0.100	0.281	-	-	-	-	-
가중치		27	23	-	-	3	2	9	9	20	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.071	0.063	-	-	0.003	0.003	0.010	0.010	0.060	-	-	-	-	-
1. 환산결합도 점수 =														0.209	
2. 상태평가 결과 =														B	

[오송고가 미호천-T1] 결과표

개별교량명 : 오송고가 미호천(T1)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	궤도	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
P21	STB	a	b	a	q	a	a	a	a	b	q	x	x	-	-
S13-1[P22]	STB	a	b	a	q	a	a	x	a	c	q	x	x	-	-
S13-1[P23]	STB	a	b	a	q	a	a	x	a	b	q	x	x	-	-
평균		0.100	0.200	0.100	q	0.100	0.100	0.100	0.100	0.267	-	-	-	-	-
가중치		27	18	5	-	3	2	9	9	20	-	-	-	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.029	0.039	0.005	-	0.003	0.002	0.010	0.010	0.057	-	-	-	-	-
1. 환산결함도 점수 =															0.144
2. 상태평가 결과 =															B

