

당고개절토사면 손상물량표						
부재	손상내용	개소	물량	단위	보수방안	비고
좌측사면	표토유실	6	143.50	m ²	주의관찰	
	능형망 노출	3	420.00	m ²	주의관찰	
	락볼트 노출	38	38.00	EA	주의관찰	
	배수관 노출	14	14.00	EA	주의관찰	
우측사면	상태양호	-	-	-	-	