

2017년 범안로 하반기 정기점검 과업외
[사 진 첩]

2017. 11

대 구 동 부 순 환 도 로 (주)

점검기관 : (주) 삼 우 기 술

1. 연지교

교 량 개 요



NO.01	위치	상부
	내용	교량전경(정면)



NO.02	위치	하부
	내용	교량전경(측면)

외 관 조 사(교면포장)



NO.03	위치	교면포장(S1)
	내용	갓길측 횡방향 포장균열




NO.04	위치	교면포장(S1)
	내용	갓길측 횡방향 포장균열

외 관 조 사(방호벽, 중앙분리대)



NO.05	위치	방호벽(S1)
	내용	균열($Cw \leq 0.2\text{mm}$)



NO.06	위치	방호벽(S1)
	내용	균열($Cw \leq 0.2\text{mm}$)

외 관 조 사(바닥판 하면)



NO.07	위치	바닥판하면(S1)
	내용	바닥판하면 전경



NO.08	위치	바닥판하면(S1)
	내용	실란트 파손

외 관 조 사(교대)



NO.09	위치	교대(A2)
	내용	교대 전경



NO.10	위치	교대(A1)
	내용	실란트 파손

2. 당고개절토사면



NO.01	위치	정면
	내용	당고개절토 우측사면 전경



NO.02	위치	1 ~ 4단
	내용	사면식생상태 양호



NO.03	위치	2단 암구간
	내용	초목 번성



NO.04	위치	2소단배수로
	내용	배수로 상태양호



NO.05	위치	3소단배수로
	내용	배수로 상태양호



NO.06	위치	하단부
	내용	낙석방지책 상태양호



NO.07	위치	하단부
	내용	낙석방지책 상태양호



NO.08	위치	정면
	내용	당고개절토 좌측사면 전경



NO.09	위치	3단 암구간
	내용	표토유실



NO.10	위치	4단 암구간
	내용	능형망 노출



NO.11	위치	4단 소단부
	내용	상태양호



NO.12	위치	3단 소단부
	내용	상태양호



NO.13	위치	하단부
	내용	옹벽 및 낙석울타리 상태양호



NO.14	위치	4단 암구간
	내용	능형망노출, 락볼트 노출