

1. 군자1터널(서울방향)

전 경 사 진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	외부 전경	내 용	내부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	콘크리트 라이닝 전경	내 용	측벽부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	공동구 전경	내 용	배수시설 집수구 전경



위 치	-
내 용	포장면 전경



위 치	-
내 용	시점측 갱구부 전경



위 치	-
내 용	종점측 갱구부 전경



위 치	-
내 용	시점측 갱구부 사면 전경



위 치	-
내 용	종점측 갱구부 옹벽 전경



위 치	-
내 용	종점측 갱구부 옹벽 전경



위 치	-
내 용	중점측 갱구부 도수로 전경



위 치	-
내 용	부대시설 전경



위 치	-
내 용	부대시설 전경



위 치	-
내 용	부대시설 전경



위 치	-
내 용	부대시설 전경



위 치	-
내 용	부대시설 전경

콘크리트 라이닝

			
위 치	서울방향 S8	위 치	서울방향 S9
내 용	균열(cw=0.3mm 미만)	내 용	균열(cw=0.3mm 미만)
			
위 치	서울방향 S10	위 치	서울방향 S15
내 용	균열(cw=0.3mm 미만)	내 용	균열(cw=0.3mm 미만)
			
위 치	서울방향 S17	위 치	서울방향 S120
내 용	균열(cw=0.3mm 미만)	내 용	균열(cw=0.3mm 미만)

			
위 치	서울방향 S23	위 치	서울방향 S150
내 용	균열(cw=0.3mm 이상)	내 용	균열(cw=0.3mm 이상)
			
위 치	서울방향 S52	위 치	서울방향 S8
내 용	균열(cw=0.3mm 미만)	내 용	균열 보수
			
위 치	서울방향 S27	위 치	서울방향 S51
내 용	조인트부 박리 보수	내 용	균열 보수

측벽부



위 치	서울방향
-----	------

내 용	전경
-----	----



위 치	서울방향 S33
-----	----------

내 용	타일 탈락 1EA
-----	-----------



위 치	서울방향 S35
-----	----------

내 용	타일 탈락 1EA
-----	-----------



위 치	서울방향 S37
-----	----------

내 용	타일 파손 1EA
-----	-----------

위 치	서울방향 S105
-----	-----------

내 용	타일 탈락 21EA
-----	------------

위 치	-
-----	---

내 용	-
-----	---

공동구 및 배수시설

			
위 치	서울방향 S11	위 치	서울방향 S48
내 용	공동구 덮개 파손 1EA	내 용	공동구 덮개 파손 1EA
			
위 치	서울방향	위 치	서울방향
내 용	배수시설 집수구 전경	내 용	배수시설 집수구 전경
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

포장면


			
위 치	서울방향	위 치	서울방향 S27
내 용	전경	내 용	파손 0.1×0.1
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

갱문 및 사면

			
위 치	서울방향	위 치	서울방향
내 용	시점측 갱구부 전경	내 용	시점측 갱구부 사면 전경
			
위 치	서울방향	위 치	서울방향
내 용	종점측 갱구부 전경	내 용	종점측 갱구부 도수로 전경
			
위 치	서울방향	위 치	서울방향
내 용	종점측 갱구부 옹벽 전경	내 용	종점측 갱구부 옹벽 전경

			
위 치	서울방향	위 치	서울방향
내 용	시점측 갯구부 공동 0.2×15.0	내 용	중점측 갯구부 옹벽 백태 보수
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

부대시설

			
위 치	서울방향	위 치	서울방향
내 용	소화시설 전경	내 용	소화시설 전경
			
위 치	서울방향	위 치	서울방향
내 용	긴급전화 전경	내 용	긴급전화 전경
			
위 치	서울방향	위 치	서울방향
내 용	조명시설 전경	내 용	부대시설 전경

			
위 치	서울방향	위 치	서울방향
내 용	부대시설 전경	내 용	부대시설 전경
			
위 치	서울방향	위 치	서울방향
내 용	부대시설 전경	내 용	부대시설 전경
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

작업사진

			
위 치	서울방향	위 치	서울방향
내 용	고소차를 이용한 외관조사	내 용	고소차를 이용한 외관조사
			
위 치	서울방향	위 치	서울방향
내 용	고소차를 이용한 외관조사	내 용	고소차를 이용한 외관조사
			
위 치	서울방향	위 치	서울방향
내 용	반발경도 측정 작업사진	내 용	탄산화 시험 작업사진

2. 군자1터널(양양방향)

전 경 사 진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	외부 전경	내 용	내부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	콘크리트 라이닝 전경	내 용	측벽부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	공동구 전경	내 용	배수시설 집수구 전경



위 치	-
내 용	포장면 전경



위 치	-
내 용	시점측 갱구부 전경



위 치	-
내 용	종점측 갱구부 전경



위 치	-
내 용	종점측 갱구부 도수로 전경



위 치	-
내 용	종점측 갱구부 옹벽 전경



위 치	-
내 용	종점측 갱구부 옹벽 전경




위 치	-	위 치	-
내 용	부대시설 전경	내 용	부대시설 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	부대시설 전경	내 용	부대시설 전경
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

콘크리트 라이닝

			
위 치	양양방향 S8	위 치	양양방향 S9
내 용	균열(cw=0.3mm 미만)	내 용	균열(cw=0.3mm 미만)
			
위 치	양양방향 S12	위 치	양양방향 S17
내 용	균열(cw=0.3mm 미만)	내 용	균열(cw=0.3mm 이상)
			
위 치	양양방향 S27	위 치	양양방향 S55
내 용	균열(cw=0.3mm 미만)	내 용	균열(cw=0.3mm 미만)

			
위 치	양양방향 S12	위 치	양양방향 S14
내 용	조인트부 파손 보수	내 용	조인트부 박리 보수
			
위 치	양양방향 S20	위 치	양양방향 S22
내 용	균열 보수	내 용	균열 보수
			
위 치	양양방향 S34	위 치	양양방향 S52
내 용	시공이음부 채움재 파손 보수	내 용	조인트부 박리 보수

측벽부



위 치	양양방향 S3
내 용	타일 파손 2EA



위 치	양양방향 S7
내 용	타일 파손 2EA



위 치	양양방향 S31
내 용	타일 파손 2EA



위 치	양양방향 S31
내 용	타일 탈락 1EA

위 치	-
-----	---

내 용	-
-----	---

위 치	-
-----	---

내 용	-
-----	---

공동구 및 배수시설

			
위 치	양양방향 S2	위 치	양양방향 S3
내 용	공동구 덮개 파손 1EA	내 용	공동구 덮개 파손 1EA
			
위 치	양양방향	위 치	양양방향
내 용	배수시설 집수구 전경	내 용	배수시설 집수구 전경
			
위 치	양양방향	위 치	-
내 용	배수시설 집수구 전경	내 용	-

포장면

			
위 치	양양방향 S1	위 치	양양방향 S2
내 용	파손 0.1×0.3	내 용	파손 0.1×0.2
			
위 치	양양방향 S2	위 치	양양방향 S23
내 용	파손 0.1×0.2	내 용	파손 0.1×0.2
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

꺁문 및 사면



위 치	양양방향
내 용	시점측 갱구부 전경



위 치	양양방향
내 용	종점측 갱구부 전경



위 치	양양방향
내 용	종점측 갱구부 도수로 전경



위 치	양양방향
내 용	종점측 갱구부 도수로 전경



위 치	양양방향
내 용	종점측 갱구부 옹벽 전경



위 치	양양방향
내 용	종점측 갱구부 응벽 전경

부대시설

			
위 치	양양방향	위 치	양양방향
내 용	소화시설 전경	내 용	소화시설 전경
			
위 치	양양방향	위 치	양양방향
내 용	긴급전화 전경	내 용	긴급전화 전경
			
위 치	양양방향	위 치	-
내 용	조명시설 전경	내 용	-

작업사진

			
위 치	양양방향	위 치	양양방향
내 용	고소차를 이용한 외관조사	내 용	고소차를 이용한 외관조사
			
위 치	양양방향	위 치	양양방향
내 용	고소차를 이용한 외관조사	내 용	고소차를 이용한 외관조사
			
위 치	양양방향	위 치	양양방향
내 용	반발경도 측정 작업사진	내 용	탄산화 시험 작업사진