



호남고속선 오송고가(T1)_46(1.816~1.830km, S14-5, S14-6)



(아
0호
)


$$\begin{pmatrix} \text{아} \\ \text{아} \end{pmatrix}$$

구분	순상	폭	연장	비고	면적	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.4 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
4	균열	0.2 mm	0.4 m		59				
5	균열	0.2 mm	0.4 m		60				
6	균열	0.2 mm	0.5 m		61				
7	파손	0.2 m	0.1 m		62				
8	균열	0.2 mm	0.5 m		63				
9	균열	0.2 mm	0.5 m		64				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
13	균열	0.1 mm	0.7 m		68				
14	균열	0.1 mm	0.7 m		69				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	인 지		단
						개 설 자	판 아 영 지	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부 영	김 완 강 김 경 기 문 석 기	영역		
						〰〰〰 (0.3m이하 : 폭식)	한목도상분기	차로분기
						〰〰〰 (0.3m초과 0.5m이하 : 횡식)	양상근열	철타노출
						〰〰〰 (0.5m초과 1.0m미만 : 직식)	박리, 박락, 파손	누수, 슬럼부
						〰〰〰 (1.0m이상 : 분호식)	백태	시공이음분리, 총분리