



호남고속선 오송고가(T1)_70(2.145~2.159km, S18-3,S18-4)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	강제부 균열 0.2	mm	0.5	m	56				
2	강제부 균열 0.2	mm	0.5	m	57				
3	강제부 균열 0.2	mm	0.5	m	58				
4	강제부 균열 0.2	mm	0.5	m	59				
5	파손	0.2	m	0.1	m	60			
6	균열	0.1	mm	0.8	m	61			
7	균열	0.1	mm	0.8	m	62			
8	균열	0.1	mm	0.8	m	63			
9	균열	0.2	mm	0.8	m	64			
10	균열	0.2	mm	0.8	m	65			
11	균열	0.2	mm	0.6	m	66			
12	균열	0.1	mm	0.6	m	67			
13	균열	0.1	mm	0.6	m	68			
14	균열	0.2	mm	0.6	m	69			
15	균열	0.1	mm	0.6	m	70			
16	균열	0.1	mm	0.6	m	71			
17	균열	0.2	mm	0.8	m	72			
18	균열	0.2	mm	0.8	m	73			
19	균열	0.2	mm	0.8	m	74			
20	균열	0.2	mm	0.8	m	75			
21	균열	0.1	mm	0.8	m	76			
22	균열	0.2	mm	0.8	m	77			
23	균열	0.1	mm	0.8	m	78			
24	균열	0.1	mm	0.8	m	79			
25	균열	0.1	mm	0.4	m	80			
26	균열	0.1	mm	0.6	m	81			
27	균열	0.2	mm	0.6	m	82			
28	균열	0.1	mm	0.3	m	83			
29	균열	0.2	mm	0.6	m	84			
30	균열	0.2	mm	0.6	m	85			
31	균열	0.1	mm	0.6	m	86			
32	균열	0.1	mm	0.6	m	87			
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	물	역	명	물	역	사	연			간	현		
									관	연	차		관	연	차
한국철도공사															
2017년도 호남고속선 오송-광주승정가 콘크리트케도 점검용역															
(주) 한국구조물안전연구원															
(주) 한국도로안전연구원															
(재) 한국건설품질연구원															
이 복 영															
김 윤 강															
김 경 기															
문 준 기															
점															
0220 (0.3mm이하 : 흑색)															
점도도상본리															
0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)															
망상균열															
0620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)															
바리,바라,파손															
1020 (1.0mm이상 : 분홍색)															
점															
점도															
시공이음본리,종본리															