

호남고속선 학천터널 - 토공노반 - 11(6.530~6.540km, L=10m)

6K530

6K540

HSB 상면	TCL 상면	HSB 하면	TCL 하면
① 16.0.2/0.8	① 16.0.2/0.8	① 16.0.2/0.8	① 16.0.2/0.8
② 16.0.2/0.8	② 16.0.2/0.8	② 16.0.2/0.8	② 16.0.2/0.8
③ 16.0.2/0.8	③ 16.0.2/0.8	③ 16.0.2/0.8	③ 16.0.2/0.8
④ 16.0.2/0.8	④ 16.0.2/0.8	④ 16.0.2/0.8	④ 16.0.2/0.8
⑤ 15.0.2/0.7	⑤ 16.0.2/0.8	⑤ 16.0.2/0.8	⑤ 16.0.2/0.8
⑥ 5.0.2/0.7	⑥ 16.0.2/0.8	⑥ 16.0.2/0.8	⑥ 16.0.2/0.8
⑦ 16.0.2/0.8	⑦ 16.0.2/0.8	⑦ 16.0.2/0.8	⑦ 16.0.2/0.8
⑧ 16.0.2/0.8	⑧ 16.0.2/0.8	⑧ 16.0.2/0.8	⑧ 16.0.2/0.8
⑨ 16.0.2/0.8	⑨ 16.0.2/0.8	⑨ 16.0.2/0.8	⑨ 16.0.2/0.8
⑩ 16.0.2/0.8	⑩ 16.0.2/0.8	⑩ 16.0.2/0.8	⑩ 16.0.2/0.8
⑪ 15.0.2/0.6	⑪ 16.0.2/0.8	⑪ 16.0.2/0.8	⑪ 16.0.2/0.8
⑫ 16.0.2/0.8	⑫ 16.0.2/0.8	⑫ 16.0.2/0.8	⑫ 16.0.2/0.8
⑬ 16.0.2/0.8	⑬ 16.0.2/0.8	⑬ 16.0.2/0.8	⑬ 16.0.2/0.8
⑭ 16.0.2/0.8	⑭ 16.0.2/0.8	⑭ 16.0.2/0.8	⑭ 16.0.2/0.8
⑮ 16.0.2/0.8	⑮ 16.0.2/0.8	⑮ 16.0.2/0.8	⑮ 16.0.2/0.8

(아
안
포)

(와
0와
)

TCL상면	오염특성	TCL상면
0.5 0.5 0.5	(2) 15.0, 0.3 / 1.6	(3) (4)

채움콘크리트

TCL상면

12 (주요)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

TCL 제면	HSB 제면
1	
2	(M) 15.0, 2/0.7
3	
4	
5	(S) 15.0, 1/0.4
6	
7	(M) 15.0, 1/0.4
8	
9	
10	
11	(S) 15.0, 1/0.4
12	(S) 15.0, 1/0.4
13	(S) 15.0, 3/0.4
14	(S) 15.0, 1/0.4
15	(S) 15.0, 2/0.4

연번	산상	폭	연장	비고	연번	산상	폭	연장	비고		
1	균열	0.2	mm	0.7 m		56	절벽도상분리		1.0	ea	신규
2	균열	0.2	mm	0.7 m		57	절벽도상분리		1.0	ea	신규
3	균열	0.2	mm	0.6 m		58	절벽도상분리		1.0	ea	신규
4	균열	0.1	mm	0.4 m		59	절벽도상분리	1.0	ea		신규
5	균열	0.2	mm	0.7 m		60					
6	균열	0.1	mm	0.5 m		61					
7	균열	0.1	mm	0.4 m		62					
8	균열	0.1	mm	0.4 m		63					
9	균열	0.1	mm	0.4 m		64					
10	균열	0.1	mm	0.4 m		65					
11	균열	0.3	mm	0.4 m		66					
12	균열	0.1	mm	0.4 m		67					
13	균열	0.2	mm	0.4 m		68					
14	균열	0.3	mm	1.6 m		69					
15	절벽도상분리		1.0	ea	2017년도 보수	70					
16	균열	0.2	mm	0.8 m		71					
17	균열	0.2	mm	0.8 m		72					
18	균열	0.2	mm	0.8 m		73					
19	균열	0.2	mm	0.8 m		74					
20	균열	0.2	mm	0.8 m		75					
21	균열	0.2	mm	0.8 m		76					
22	균열	0.2	mm	0.8 m		77					
23	균열	0.2	mm	0.8 m		78					
24	균열	0.2	mm	0.8 m		79					
25	균열	0.2	mm	0.2 m		80					
26	절벽도상분리		1.0	ea	2017년도 보수	81					
27	절벽도상분리		1.0	ea	2017년도 보수	82					
28	절벽도상분리		1.0	ea	2017년도 보수	83					
29	절벽도상분리		1.0	ea	2017년도 보수	84					
30	절벽도상분리		1.0	ea	2017년도 보수	85					
31	절벽도상분리		1.0	ea	2017년도 보수	86					
32	절벽도상분리		1.0	ea	2017년도 보수	87					
33	절벽도상분리		1.0	ea	2017년도 보수	88					
34	절벽도상분리		1.0	ea	2017년도 보수	89					
35	절벽도상분리		1.0	ea	2017년도 보수	90					
36	절벽도상분리		1.0	ea	2017년도 보수	91					
37	절벽도상분리		1.0	ea	2017년도 보수	92					
38	절벽도상분리		1.0	ea	2017년도 보수	93					
39	절벽도상분리		1.0	ea	2017년도 보수	94					
40	균열	0.2	mm	0.4 m		95					
41	균열	0.2	mm	0.4 m		96					
42	균열	0.2	mm	0.4 m		97					
43	균열	0.2	mm	0.4 m		98					
44	균열	0.2	mm	0.5 m		99					
45	균열	0.2	mm	0.5 m		100					
46	균열	0.2	mm	0.5 m		101					
47	균열	0.2	mm	0.5 m		102					
48	균열	0.2	mm	0.5 m		103					
49	균열	0.2	mm	0.5 m		104					
50	절벽도상분리		1.0	ea	신규	105					
51	절벽도상분리		1.0	ea	신규	106					
52	절벽도상분리		1.0	ea	신규	107					
53	절벽도상분리		1.0	ea	신규	108					
54	절벽도상분리		1.0	ea	신규	109					
55	절벽도상분리		1.0	ea	신규	110					

[illegible]