

호남고속선 수곡_116(8.111~8.119km, S22-4)

8K111

8K115

8K119

22 SPAN - 4

PCL상면

TCL측면

TCL상면

PCL상면

TM.279.4

TM.279.4

TM.279.4

TM.279.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TM.092.2

TM.274.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

면번	순상	쪽	연장	비고	면번	순상	쪽	연장	비고
1					56				
2					57				
3					58				
4					59				
5					60				
6					61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	영	여	명	용	역	사	간				
									코 일 씩 일 지	정 이 만 백 일 지			
KORAIL		한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승전가 콘크리트케도 점검구역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (제) 한국건설품질연구원	이 복 영	각 은 강 김 경 기 윤 선 기	연월		0.2220 (0.3mm이하 : 황색)	원목·도강판리		재료판리	
									0.4820 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	양상		철근노출	
									0.6920 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	바닥·벽면·파손		누수습윤부	
									1.0820 (1.0mm이상 : 분홍색)	변태		시공미완료리·충돌리	