

호남고속선 산수표_119(8.135~8.143km, S23-2)

8K135

8K140

8K143

23 SPAN - 2

PCL상면

TCL측면

TCL상면

PCL상면

TM,110.4

TM,250.2

TM,250.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1					56				
2					57				
3					58				
4					59				
5					60				
6					61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	영	여	명	용	역	사	간	
									코 어 일 씩 일 지	정 이 분 배 일 지
한국철도공사 KORAIL KOREA RAILROAD										
2017년도 호남고속선 오송-광주승전가 콘크리트케도 점검구역										
(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (제) 한국건설품질연구원										
이 복 영										
각 은 강 김 경 기 윤 선 기										
연월										
									0.2220	(0.30m)하 : 황색)
									0.6420	(0.30m초과 0.50m)하 : 청색)
									0.6820	(0.50m초과 1.00m)상 : 적색)
									1.0420	(1.00m)상 : 분홍색)
									원목도양판리	
									철판도양	
									바리,박막,파손	
									누수습윤부	
									시공미완료리,충돌리	
									변태	
									오염	