

호남고속선 산수표_109(8.055~8.063km, S21-2)

8K055

8K060

8K063

21 SPAN - 2

PCL상면

TCL측면

TCL상면

PCL상면

TM.211.4

TM.091.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

PCL상면

TCL측면

TCL상면

PCL상면

TM.230.4

TM.105.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

연번	순상	쪽	연장	비고	연번	순상	쪽	연장	비고
1					56				
2					57				
3					58				
4					59				
5					60				
6					61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	영	여	명	용	역	사	간	
									코 일	영 지
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD										
2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검구역										
(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (제)한국건설품질연구원										
이 복 영										
각 은 강 김 경 기 윤 선 기										
경										
									0.2220	(0.3mm이하 : 황색)
									0.6420	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)
									0.6820	(0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)
									1.0420	(1.0mm이상 : 분홍색)
									원목·도강판리	
									철근노출	
									누수습윤부	
									바닥·벽면·파손	
									변태	
									오염	
									시공미흡반리·충돌리	