


호남고속선 갈산터널_111(10.180~10.190km, S111)

[illegible]

시	행	사	영	역	명	영	역	사	이		영	단													
									과	업			장	어											
									관	업	지	분	아	발	적	임	지								
 KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	한국의료연구원	2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검구역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이	복	영	김	문	경	기	영	단	<~>	0.2220 (0.3mm이하 : 흑색)	점목도상본리		차로본리							
																				<~>	0.4620 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	망상		철근노출	
																				<~>	0.6620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 반락, 파손		누수수운부	
																				<~>	1.0020 (1.0mm이상 : 분홍색)	번태		시공이음본리, 종본리	