



호남고속선 금강포_24(12.322~12.330km, S2-12)



아
0



12 (10)

연번	순차	폭	연장	비고	연번	순차	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.40 m		56				
2	균열	0.2 mm	0.40 m		57				
3	균열	0.2 mm	0.40 m		58				
4	균열	0.2 mm	0.30 m		59				
5	균열	0.2 mm	0.60 m		60				
6	균열	0.2 mm	0.40 m		61				
7	균열	0.2 mm	0.20 m		62				
8	균열	0.2 mm	0.40 m		63				
9	균열	0.2 mm	0.90 m		64				
10	균열	0.2 mm	0.30 m		65				
11	균열	0.2 mm	0.30 m		66				
12	균열	0.2 mm	0.30 m		67				
13	균열	0.2 mm	0.30 m		68				
14	균열	0.2 mm	0.40 m		69				
15	균열	0.2 mm	0.40 m		70				
16	균열	0.2 mm	0.30 m		71				
17	균열	0.2 mm	0.40 m		72				
18	균열	0.2 mm	0.40 m		73				
19	균열	0.2 mm	0.40 m		74				
20	균열	0.2 mm	0.40 m		75				
21	균열	0.2 mm	0.30 m		76				
22	균열	0.2 mm	0.30 m		77				
23	균열	0.2 mm	0.30 m		78				
24	균열	0.2 mm	0.30 m		79				
25	균열	0.2 mm	0.40 m		80				
26	균열	0.2 mm	0.40 m		81				
27	균열	0.2 mm	0.40 m		82				
28	균열	0.2 mm	0.40 m		83				
29	균열	0.2 mm	0.40 m		84				
30	균열	0.2 mm	0.20 m		85				
31	균열	0.2 mm	0.40 m		86				
32	균열	0.2 mm	0.40 m		87				
33	균열	0.2 mm	0.40 m		88				
34	균열	0.2 mm	0.40 m		89				
35	균열	0.2 mm	0.40 m		90				
36	균열	0.2 mm	0.30 m		91				
37	균열	0.2 mm	0.60 m		92				
38	균열	0.2 mm	0.60 m		93				
39	균열	0.2 mm	0.20 m		94				
40	균열	0.2 mm	0.60 m		95				
41	균열	0.1 mm	0.30 m		96				
42	방수균열	0.3 m	8.00 m		97				
43	방수균열	0.4 m	0.40 m		98				
44	방수균열	0.3 m	7.00 m		99				
45	방수균열	0.4 m	0.60 m		100				
46	균열	0.1 mm	0.30 m		101				
47	균열	0.1 mm	0.30 m		102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	인 지		단	
						개 입 전	개 입 후		
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 박 영	간 원 강 김 경 기 윤 석 기	영역	〰️ (0.3m이하 : 흑색)	참목도상문리	재료문리
							〰️ (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)	양성	철판그늘
							〰️ (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	바리,바락,파손	누수,슬럼부
							〰️ (1.0m이상 : 분홍색)	백태	시공이음문리,종문리