

한남고속선 부용교-10(14.793~14.801km, S2-4)

[illegible]

시	행 사	용 역 명	용 역 사	과 일 전 지		장 아 지	구 간
				개 설 전 지	분 야 별 전 지		
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사		2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국국조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영 김 원 강 김 경 기 문 준 석	영 연	0220 (0.3m이하 : 철석)	차료분리
						0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 형석)	양상
						0620 (0.5m초과 1.0m미만 : 적석)	박리, 박락, 파손
						1020 (1.0m이상 : 분출석)	백태
						0820 (0.5m초과 1.0m미만 : 적석)	누수, 슬럼부
						0920 (0.5m초과 1.0m미만 : 적석)	시공이음 분리, 총 분리