

호남고속선 마암교-3 (28.799~28.807, S1-2)

28K799		28K800		28K807	
PCL상면		PCL상면		PCL상면	
TCL측면		TCL측면		TCL측면	
TM.251.4		TM.103.1		TM.091.3	
1		1		1	
2		2		2	
3		3		3	
4		4		4	
5		5		5	
6		6		6	
7		7		7	
8		8		8	
9		9		9	
10		10		10	
11		11		11	
12		12		12	
13		13		13	

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1mm	0.4m		56				
2					57				
3					58				
4					59				
5					60				
6					61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과		장	아	지	단						
						제	인								본	영	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선	오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국국조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	관	원	강	경	기	원		0220 (0.3m이하 : 흑석)	참목도상분리		재료분리	
													0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)	망상		철타노출	
													0620 (0.5m초과 1.0m미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 슬럼프	
													1020 (1.0m이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 종분리	