

호남고속선 공주고가_12(43.729~43.735km, S11)

43K729										43K730										43K735											
PCL상면		TCL측면		TCL상면		TCL측면		PCL상면		TCL측면		TCL상면		TCL측면		PCL상면		TCL측면		TCL상면		TCL측면		PCL상면		TCL측면		TCL상면		TCL측면	

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.7 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.3 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.7 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.7 m		60				
6	균열	0.1 mm	0.7 m		61				
7	균열	0.1 mm	0.7 m		62				
8	균열	0.1 mm	0.6 m		63				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
10	균열	0.1 mm	0.3 m		65				
11	균열	0.1 mm	0.3 m		66				
12	파손	0.1 m	0.1 m		67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	용	역	영	사	단		영			
							과 업 내 지	장 소 내 지				
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	간 윤 강 김 경 기 문 석 기	점		0220 (0.3m이하 : 폭박)		천문도상판리		재로판리
								0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 광박)		영상		철근노출
								0620 (0.5m초과 1.0m미만 : 폭박)		박리, 박락, 파손		누수 습윤 부
								1020 (1.0m이상 : 통형)		변위		시공이음판리, 종판리