

한남고속도로가 60(44.470~44.480km, L=10m)

44K470

44K480

[illegible]

하
00

(하)

12 (40)

(속보)

연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.6 m		56				
2	균열	0.2 mm	0.6 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.6 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.6 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.6 m		60				
6	균열	0.1 mm	0.3 m		61				
7	균열	0.2 mm	0.6 m		62				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
9	균열	0.1 mm	0.8 m		64				
10	균열	0.1 mm	0.3 m		65				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
13	균열	0.1 mm	0.8 m		68				
14	균열	0.1 mm	0.8 m		69				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
16	균열	0.1 mm	0.8 m		71				
17	균열	0.1 mm	0.8 m		72				
18	균열	0.1 mm	0.8 m		73				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
20	균열	0.1 mm	0.8 m		75				
21	균열	0.1 mm	0.6 m		76				
22	균열	0.1 mm	0.6 m		77				
23	균열	0.1 mm	0.6 m		78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	용	여	용	여	사	간							
								과 내 장	장 아 지						
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도	호남고속선	오송-광주승정리	콘크리트케도	점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	김윤강 김경기 문준기	02220 (0.3mm이하 : 흑색)		점도도상판리		재료판리	
										04220 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)		명상		철근노출	
										06220 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)		바리,바라,파손		누수수은부	
										10220 (1.0mm이상 : 홍색)		변태		시공이음판리,홍판리	