

호남고속선 호암교_45(46.627~46.634km, S9-4)

46K627


46K634
9 SPAN - 4

HSB 銀行

TCL 상	TCL
-------	-----

TM.279.4

TM.097.3



아
아
()

(아
0호)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

—

HSB 101

— —

TCL 상	TCL
-------	-----

TM.275.1

TM.275.1

TM.275.1

12

(주요사항)

TCL	TCL
상	상
부	부

HSB상단

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열 0.2 mm	0.3 m			57				
2	균열 0.2 mm	0.4 m			58				
3	균열 0.1 mm	0.4 m			59				
4	균열 0.1 mm	0.4 m			60				
5	균열 0.1 mm	0.5 m			61				
6	균열 0.1 mm	0.4 m			62				
7	균열 0.1 mm	0.4 m			63				
8	균열 0.1 mm	0.4 m			64				
9	균열 0.1 mm	0.4 m			65				
10	균열 0.1 mm	0.4 m			66				
11					67				
12					68				
13					69				
14					70				
15					71				
16					72				
17					73				
18					74				
19					75				
20					76				
21					77				
22					78				
23					79				
24					80				
25					81				
26					82				
27					83				
28					84				
29					85				
30					86				
31					87				
32					88				
33					89				
34					90				
35					91				
36					92				
37					93				
38					94				
39					95				
40					96				
41					97				
42					98				
43					99				
44					100				
45					101				
46					102				
47					103				
48					104				
49					105				
50					106				
51					107				
52					108				
53					109				
54					110				
55									

시	행	사	용	여	명	용	여	사	이		영								
									과	장		장	기						
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도	후방고속선	오송-광주승강간	판곡리트캐도	점검용역	(주)한라국조물안전연구원 (주)한라국조물안전연구원 (제)한라건설품질연구원	이	부	영								
												과	장	장	기				
																과	장	장	기
									0.2220	(0.3mm이하 : 열쇠)	원목도상판리	재도판리							
									0.4220	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 열쇠)	양선	철근노출							
									0.6220	(0.5mm초과 1.0mm이하 : 열쇠)	벽리, 벽리, 파손	누수수습부							
									1.0220	(1.0mm이상 : 열쇠)	벽리	시공이음판리, 종판리							