

호남고속선 호암교-10(46.382~46.389km, S2-4)

46K382

46K389
2 SPAN - 4

TCL 측면		TCL 상면		HSB 상면	
TM, 226.1		TM, 093.2			
1	2	1	2	1	2
3	4	3	4	3	4
5	6	5	6	5	6
7	8	7	8	7	8
9	10	9	10	9	10
11		11		11	

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	02 mm	0.3 m		56				
2	균열	02 mm	0.3 m		57				
3	균열	02 mm	0.3 m		58				
4	균열	02 mm	0.3 m		59				
5	균열	02 mm	0.3 m		60				
6	균열	01 mm	0.4 m		61				
7	균열	01 mm	0.4 m		62				
8	균열	01 mm	0.6 m		63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28	균열	01 mm			83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	용	역	영	사	단		
							과 업 장 소	장 소	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정리 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	간윤강 김경기 문석기	영남	0220 (0.3mm이하 : 흑색)	점도도상판리	재료판리
							0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	영상	철근노출
							0620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리,바라,파손	누수수온부
							1020 (1.0mm이상 : 홍색)	변태	시공이음판리,홍판리