

호남고속선 호암교-99(47.005~47.012km, S20-3)

47K005

47K012
20 SPAN - 3

HSB 銀行

⑦

TCL 集团	TCL 产业
--------	--------

16-0.170.7

TM.094.1

TM.235.2

(아
0호)

(와
호)

TCL 상	TCL
TCL	TCL

TCL 精品

HSB 501 01

HSB 2010

TCL 集团	TCL 集团
--------	--------

TCL상면

TM.252.4

TM.236.2

12 (주)

(0주 0원)

TCL 상	TCL
TCL	TCL

TCL 品牌

HSB 501 01

HSB 100

순번	순상	폭	연장	비고	순번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2	mm	0.4	m	56			
2	균열	0.2	mm	0.4	m	57			
3	균열	0.2	mm	0.4	m	58			
4	균열	0.1	mm	0.4	m	59			
5	균열	0.2	mm	0.4	m	60			
6	균열	0.1	mm	0.4	m	61			
7	균열	0.1	mm	0.7	m	62			
8						63			
9						64			
10						65			
11						66			
12						67			
13						68			
14						69			
15						70			
16						71			
17						72			
18						73			
19						74			
20						75			
21						76			
22						77			
23						78			
24						79			
25						80			
26						81			
27						82			
28						83			
29						84			
30						85			
31						86			
32						87			
33						88			
34						89			
35						90			
36						91			
37						92			
38						93			
39						94			
40						95			
41						96			
42						97			
43						98			
44						99			
45						100			
46						101			
47						102			
48						103			
49						104			
50						105			
51						106			
52						107			
53						108			
54						109			
55						110			

시	행	사	용	역	영	사	단		
							과업 책임지	장 소	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	간 윤 강 김 경 기 문 준 기	영원	 02220 (0.3mm이하 : 흑색)	 점검도상판리	 재료판리
							 04220 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	 영상	 철근노출
							 06220 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	 바리,바라,파손	 누수수음부
							14220 (1.0mm이상 : 홍색)	변태	시공이음판리,홍판리