

호남고속선 호암교_112(47.096~47.103km, S23-1)

P22

47K103

47K096

23 SPAN - 1

[illegible]

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.4 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.7 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.7 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.7 m		59				
5					60				
6					61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	영	여	명	용	역	사												
									계	입	출	인	거	단	이	방	영	기		
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사		2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케고 점검구역			(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원			이 푸 영	강 모 경 기	김 동 석 기	영								
									〰〰〰 0.2220 (0.3m이하 : 흑색)	〰〰〰 0.4420 (0.3m초과 0.5m이하 : 청색)	〰〰〰 0.6620 (0.5m초과 1.0m미만 : 적색)	〰〰〰 1.0020 (1.0m이상 : 분홍색)	한목도상본리	창료본리	망상	바리, 박락, 파손	번태	양양	시공(이음본리, 종본리)	