

한남고속선 한암교_114(47.110~47.117km, S23-3)

47K110

47K117
23 SPAN - 3

PCL상표

TCL 추첨	TCL 상면
--------	--------

TM.230.3

TM.225.1

(아
오)

(아와)

TCL 50	TCL 50
TCL 50	TCL 50

—

PCL상표

—

TCL 추첨	TCL 상
--------	-------

TM.107.4

TM.107.4

12 (04/05)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

TCL상면	TCL측면
-------	-------

—

PCL상면

—

행번호	순상	폭	연장	비고	행번호	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1	0.4 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
3	균열	0.2 mm	0.7 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
6					61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	영	역	명	영	역	사	이		영
									과	장	
한국철도공사											
KORAIL											
KOREA RAILROAD											
한국철도공사			2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검구역			(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원			이		영
						강			단		
						김경기 한석기			영		
						02220 (0.3m이하 : 흑색)			점목도상본리		지도본리
						04620 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)			망상		철근노출
						06620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)			바리, 바락, 파손		누수유문부
						10020 (1.0m이상 : 분홍색)			변태		시공미완료리, 종본리