

호남고속선 호암교-118(47.138~47.145km, S24-2)

47K138

47K145

PCL상면		TCL측면		TCL상면		PCL상면		TCL측면		TCL상면		PCL상면	
				TM.089.2						TM.104.4			
				16.0.1/0.7									
				1		1				1			
				2		2				2			
				3		3				3			
				4		4				4			
				5		5				5			
				6		6				6			
				7		7				7			
				8		8				8			
				9		9				9			
				10		10				10			
				11		11				11			
				16.0.1/0.7									
				15.0.1/0.3									
				1		1				1			
				2		2				2			
				3		3				3			
				4		4				4			
				5		5				5			
				6		6				6			
				7		7				7			
				8		8				8			
				9		9				9			
				10		10				10			
				11		11				11			
				TM.092.1						TM.092.2			

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1mm	0.3m		56				
2	균열	0.1mm	0.7m		57				
3	균열	0.1mm	0.7m		58				
4					59				
5					60				
6					61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	용	역	영	사	단		
							과 업 장 소	장 소	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	간 윤 강 김 경 기 문 준 기	영원	02220 (0.3mm이하 : 흑색)	점검도상판리	재료판리
							04220 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	영상	철근노출
							06220 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 바라, 파손	누수수온부
							14220 (1.0mm이상 : 홍색)	변태	시공이음판리, 홍판리