


호남고속선 호암교-155(47.397~47.404km, S31-4)

47K397

47K404
31 SPAN - 4




(아
오)

(아와)



PCL 상면

PCL상면



12 (주)

(0707)

연번	순산	폭	연장	비고	연번	순산	폭	연장	비고
1	균열	0.2	0.3	m	56				
2	균열	0.2	0.3	m	57				
3	균열	0.2	0.7	m	58				
4	균열	0.2	0.3	m	59				
5	균열	0.2	0.7	m	60				
6	균열	0.2	0.7	m	61				
7	균열	0.2	0.7	m	62				
8	균열	0.2	0.7	m	63				
9	균열	0.2	0.4	m	64				
10	균열	0.2	0.4	m	65				
11	균열	0.2	0.7	m	66				
12	균열	0.3	0.3	m	67				
13	균열	0.2	0.3	m	68				
14	균열	0.2	0.4	m	69				
15	균열	0.1	0.8	m	70				
16	균열	0.1	0.4	m	71				
17	균열	0.1	0.4	m	72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시행	사	영역	영역	영역사	이 표 영		단	영역												
					표업책임지	장분아발책임지														
	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케고 정검구역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 표 영	강 권 문 김 경 기	영역	단	영역												
									0.2220 (0.3mm이하 : 특색)	천목도상판리		차로판리								
													0.4620 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 형색)	망상		첼근노출				
																	0.8620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리·박락·파손		누수습윤부