


호남고속선 서편교_3(47.894~47.901km, S1-2)

47K804

47K901

1 SPAN - 2



연번	순차	폭	연장	비고	연번	순차	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.6 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.6 m		60				
6	균열	0.1 mm	0.6 m		61				
7	균열	0.1 mm	0.7 m		62				
8	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		63				
9	균열	0.1 mm	0.6 m		64				
10	균열	0.1 mm	0.8 m		65				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
13	균열	0.1 mm	0.6 m		68				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
15	균열	0.1 mm	0.8 m		70				
16	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		71				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
19	균열	0.1 mm	0.6 m		74				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
22	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		77				
23	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		78				
24	균열	0.1 mm	0.4 m		79				
25	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		80				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
27	균열	0.1 mm	0.6 m		82				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
30	균열	0.1 mm	0.4 m		85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	용	역	영	사	간		영
							과 업 책 임 지	장 분 아 발 행 임 지	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	김윤강 김경기 문준기	영	0220 (0.3mm이하 : 흑색)	영문도상판리	재료판리
							0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	영상	철근노출
							0620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 바라, 파손	누수수온부
							1020 (1.0mm이상 : 홍색)	번대	시공이음판리, 종판리