


호남고속선 장구교_12(48.572~48.579km, S3-1)



면번	손상	폭	면장	비고	면번	손상	폭	면장	비고
1	균열	0.2 mm	0.75 m		55				
2	경계부 균열	0.3 mm	0.6 m		56				
3	균열	0.2 mm	0.75 m		57				
4	균열	0.2 mm	0.75 m		58				
5	균열	0.2 mm	0.8 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.8 m		60				
7					61				
8					62				
9					63				
10					64				
11					65				
12					66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	공	역	명	공	역	사	과업책임자		참가별명		구	현	장	목	도	상	분	리	재	료	분	리														
									과	업	책	임													자	참	가	별	명									
한국철도공사									2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 코크리트케도 정검용역																													
KORAIL KOREA RAILROAD									(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원															이복영					간운강 김정기 윤석기									