


호남고속선 장구교_163(49.629~49.636km, S33-2)

49K629

49K636

33 SPAN - 2



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.3 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
4	균열	0.2 mm	0.4 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.3 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.6 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.7 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.3 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.3 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.5 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.5 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.5 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.3 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.3 m		78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행	사	영역	영역	영역	사	과업		영역	과업	영역	과업	영역	과업	영역	과업	영역	과업	영역	과업																																		
						과업	영역													과업	영역	과업	영역	과업	영역																												
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도	호남고속선	오송-광주승정간	콘크리트케도	점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설물리연구원			이	복	영	리	운	강	경	기	영	과	업																																	
																					이	복	영	리	운	강	경	기	영	과	업																						
																																이	복	영	리	운	강	경	기	영	과	업											
																																											이	복	영	리	운	강	경	기	영	과	업