

호남고속선장구표-188(49.804~49.811km, S38-2)

49K804

49K811
38 SPAN - 2

PCL 상면

TCL	TCL
상	상
면	면

TM.203.3	
TM.246.1	

$\left(\begin{array}{c} \text{아} \\ \text{0아} \end{array} \right)$

(하양포)

TCL 상	TCL
TCL	TCL

1204

PCL 상면

TCL	TCL
상	상
대	대

TM.217.3		TM.243.1
----------	--	----------

2000년

(이화)

TCL상대	TCL측면
-------	-------

0°51'	60
0°51'	59
0°51'	58
0°51'	57

PCL상면

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.3 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.7 m		57				
4	경계부-균열	0.3 mm	0.3 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.7 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.7 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.3 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.7 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.6 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.5 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	역	영	영	역	사	구간		구간																					
									구간	구간																						
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 편곡리트케도 점검용역 (재)한국건설품질연구원	이 박영	김 원 강 김 경 기 윤 준 기	0.220 (0.300이하 : 흑석)	0.420 (0.300초과 0.500이하 : 황석)	점목도상편리	양상	반리,박리,파손	점검	차량																					
												0.220 (0.300이하 : 흑석)	0.420 (0.300초과 0.500이하 : 황석)	점목도상편리	양상	반리,박리,파손	점검	차량														
																			0.220 (0.300이하 : 흑석)	0.420 (0.300초과 0.500이하 : 황석)	점목도상편리	양상	반리,박리,파손	점검	차량							
																										0.220 (0.300이하 : 흑석)	0.420 (0.300초과 0.500이하 : 황석)	점목도상편리	양상	반리,박리,파손	점검	차량