

호남고속선 갈산교-22(56.082~56.089km, S5-1)

56K082

56K089
5 SPAN - 1

PCL 상용

TKR

TCL상면

TM.264.4

TM.105.4

$$\left(\frac{a}{0} \right)$$

(아
오)

TCL상	TCL추진
------	-------

PCL 상면

TCL	TCL
상	상
하	하

TM.229.4

T2 (04, 05)

(유형)

TCL상	TCL
TCL상	TCL

PCL 상면

연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		55				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
4	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
6	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.2 mm	0.7 m		62				
9	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		63				
10	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		66				
13	균열	0.2 mm	0.7 m		67				
14	균열	0.2 mm	0.7 m		68				
15	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		69				
16	균열	0.2 mm	0.7 m		70				
17	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		71				
18	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		72				
19	균열	0.2 mm	0.7 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		75				
22	균열	0.2 mm	0.7 m		76				
23	균열	0.2 mm	0.7 m		77				
24	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		78				
25	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		81				
28	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		82				
29	방산 균열	3.0 m	2.3 m		83				
30	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
31	방산 균열	0.3 mm	4.7.0 m		85				
32	균열	0.1 mm	0.4 m		86				
33	균열	0.1 mm	0.4 m		87				
34	균열	0.1 mm	0.4 m		88				
35	균열	0.1 mm	0.4 m		89				
36	균열	0.1 mm	0.4 m		90				
37	균열	0.1 mm	0.4 m		91				
38	균열	0.1 mm	0.4 m		92				
39	방산 균열	0.3 mm	7.0 m		93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

	시행사	종역명	종역사	관리인원		건물면적
				과업책임자	장아별 책임자	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송~광주승정간 콘크리트케노드 점검용역	(주) 한국국조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구회 (재) 한국건설품질연구원	이복영	김경기 윤석기	점
						〰️(0.3m이하 : 흑색) 0.22x0 점목대상판리
						〰️(0.3m초과 0.5m이하 : 청색) 0.42x0 망상 철근노출
						- - - - (0.5m초과 1.0m미만 : 적색) 0.62x0 바리,바라,파손 누수습윤부
						-- -- -- (1.0m이상 : 분홍색) 1.02x0 백태 콘크리트 침구임몰리,층몰리