

호남고속선 정지코가_1238(65.510~65.516km, S235-5)

65K510		65K516	
PCL상면	16.0.1/0.4	235 SPAN - 5	
TCL측면			
TCL상면			
TM.215.1		TM.227.3	
TCL측면			
TCL상면			
PCL상면			
TCL측면			
TCL상면			
PCL상면			
TCL측면			
TCL상면			
TM.239.1		TM.095.2	
TCL측면			
TCL상면			
PCL상면			

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.6 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.7 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.6 m		59				
6	균열	0.2 mm	0.6 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.2 mm	0.8 m		62				
9	균열	0.2 mm	0.8 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.6 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.7 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.3 m		67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행사	영역	영역	영역	사	인원		구분	
						관리 책임 자	분야 별 책임 자		
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검운영	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	김 윤 강 김 경 기 문 은 석	총 인원		점목도상판면리	
								망상	
								박리, 박락, 파손	
								백태	
								0520	