

호남고속선 정지코가_1256(65.623~65.629km, S238-5)

65K623

P238
65K629

238 SPAN - 5

[illegible]

연번	순상	폭	연장	비고	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2	mm	0.4	m		55	
2	균열	0.2	mm	0.7	m		56	
3	균열	0.2	mm	0.7	m		57	
4	균열	0.2	mm	0.3	m		58	
5	균열	0.2	mm	0.7	m		59	
6	균열	0.2	mm	0.4	m		60	
7	균열	0.1	mm	0.7	m		61	
8	균열	0.1	mm	0.4	m		62	
9	균열	0.1	mm	0.4	m		63	
10	평상균열	0.4	m	0.7	m		64	
11							65	
12							66	
13							67	
14							68	
15							69	
16							70	
17							71	
18							72	
19							73	
20							74	
21							75	
22							76	
23							77	
24							78	
25							79	
26							80	
27							81	
28							82	
29							83	
30							84	
31							85	
32							86	
33							87	
34							88	
35							89	
36							90	
37							91	
38							92	
39							93	
40							94	
41							95	
42							96	
43							97	
44							98	
45							99	
46							100	
47							101	
48							102	
49							103	
50							104	
51							105	
52							106	
53							107	
54							108	

가
(아
0아)

(아
이)

T2 (Y₀ H₀)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

시 행	시	공	역	명	용	역	사	과		관	아	지									
								개	안				원	어							
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도	호남고속선	오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설철보철연구원	이	복	영	간	문	경	기									
													1.02% (1.0mm이상 : 분홍색)	배태							
																시공(음반리, 종반리)					
																		누수, 습윤부			
																				바리, 바락, 파손	
0.42% (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	한목도상판부리																				
0.22% (0.3mm이하 : 황색)	철근노출																				