


호남고속선 정지코가_232(58.508~58.515km, S42-5)

P42
58K515

58K515

42 SPAN - 5



연번		손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m	m	55					
2	강재부 균열	0.2 mm	0.5 m	m	56					
3	균열	0.1 mm	0.4 m	m	57					
4	균열	0.1 mm	0.7 m	m	58					
5	균열	0.1 mm	0.7 m	m	59					
6	균열	0.1 mm	0.4 m	m	60					
7	균열	0.1 mm	0.4 m	m	61					
8	균열	0.1 mm	0.4 m	m	62					
9	균열	0.1 mm	0.7 m	m	63					
10	균열	0.1 mm	0.7 m	m	64					
11	균열	0.1 mm	0.7 m	m	65					
12	균열	0.1 mm	0.7 m	m	66					
13	균열	0.1 mm	0.4 m	m	67					
14	균열	0.1 mm	0.4 m	m	68					
15	균열	0.1 mm	0.4 m	m	69					
16	균열	0.1 mm	0.4 m	m	70					
17	균열	0.1 mm	0.3 m	m	71					
18	균열	0.1 mm	0.3 m	m	72					
19	균열	0.1 mm	0.3 m	m	73					
20					74					
21					75					
22					76					
23					77					
24					78					
25					79					
26					80					
27					81					
28					82					
29					83					
30					84					
31					85					
32					86					
33					87					
34					88					
35					89					
36					90					
37					91					
38					92					
39					93					
40					94					
41					95					
42					96					
43					97					
44					98					
45					99					
46					100					
47					101					
48					102					
49					103					
50					104					
51					105					
52					106					
53					107					
54					108					

시행	사명	종목	역명	소재지	구분	
					개별입장권	합계
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	간윤경 김경기 문석기	점검
						한독대상본리
						철근노출
						누수·습윤부
						시공이음본리(총본리)
						변위