


호남고속선 정지고가_442(59.978~59.985km, S84-5)

59K978

P84
59K985

84 SPAN - 5



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열 0.1 mm	0.4 m			55				
2	균열 0.1 mm	0.6 m			56				
3	균열 0.1 mm	0.3 m			57				
4	균열 0.1 mm	0.3 m			58				
5	균열 0.1 mm	0.7 m			59				
6	균열 0.1 mm	0.6 m			60				
7	균열 0.1 mm	0.4 m			61				
8	균열 0.1 mm	0.4 m			62				
9	균열 0.1 mm	0.4 m			63				
10	균열 0.1 mm	0.4 m			64				
11	균열 0.1 mm	0.4 m			65				
12	균열 0.1 mm	0.4 m			66				
13	균열 0.1 mm	1.0 m			67				
14	균열 0.3 mm	1.0 m			68				
15	균열 0.1 mm	1.0 m			69				
16	균열 0.1 mm	1.0 m			70				
17	균열 0.2 mm	1.0 m			71				
18	균열 0.1 mm	0.7 m			72				
19	균열 0.1 mm	0.7 m			73				
20	균열 0.1 mm	0.4 m			74				
21	균열 0.1 mm	0.4 m			75				
22	균열 0.1 mm	0.4 m			76				
23	균열 0.1 mm	0.4 m			77				
24	균열 0.1 mm	0.4 m			78				
25	균열 0.1 mm	0.4 m			79				
26	균열 0.1 mm	0.4 m			80				
27	균열 0.1 mm	0.4 m			81				
28	균열 0.1 mm	0.4 m			82				
29	균열 0.1 mm	0.4 m			83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	용	역	영	용	역	사	과		장	여	기	연						
									과	영					지	지				
한국철도공사 KOREA RAILROAD									2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역		(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토목안전연구원 (재) 한국건설품질연구원				이		영		영	
									간		관		경		기					
									0.22%		(0.3mm이하 : 적색)		형목도상분리		제분리					
									0.42%		(0.3mm초과 0.5mm이하 : 적색)		방상		철근노출					
									0.92%		(0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)		박리, 박락, 파손		부수, 침관부					
									1.92%		(1.0mm이상 : 불통색)		변태		시공이음분리, 불통분리					