

호남고속선 정지코가_507(60.443~60.450km, S97-5)

60K443

P97
60K450
97 SPAN - 5

973

97 SPAN - 5

97 SPAN - 5

PCL상면

TCL 集团	TCL 产业
--------	--------

3.2

TM.086.1

TCL 4050	TCL 4050
TCL 4050	TCL 4050

PCL 시험

TCL 추면	TCL 상면
--------	--------

3.4

TCL 4000	TCL 4000
----------	----------

PCL상면

1

연번	내선	선상	폭	연장	비고	연번	내선	선상	폭	연장	비고
1	균열	0.1	mm	0.3	m	55					
2	강재부 균열	0.2	mm	0.5	m	56					
3	균열	0.1	mm	0.3	m	57					
4	균열	0.1	mm	0.7	m	58					
5	균열	0.1	mm	0.7	m	59					
6	균열	0.1	mm	0.7	m	60					
7	균열	0.1	mm	0.4	m	61					
8	균열	0.1	mm	0.4	m	62					
9	균열	0.1	mm	0.4	m	63					
10	균열	0.1	mm	0.4	m	64					
11	균열	0.1	mm	0.5	m	65					
12	균열	0.1	mm	0.3	m	66					
13	균열	0.1	mm	0.4	m	67					
14	균열	0.1	mm	0.4	m	68					
15	균열	0.1	mm	0.4	m	69					
16	균열	0.1	mm	0.4	m	70					
17	균열	0.1	mm	0.4	m	71					
18	균열	0.1	mm	0.4	m	72					
19	균열	0.1	mm	0.4	m	73					
20	균열	0.1	mm	0.4	m	74					
21	균열	0.1	mm	0.4	m	75					
22	균열	0.1	mm	0.4	m	76					
23	방수 균열	0.3	m	7.0	m	77					
24						78					
25						79					
26						80					
27						81					
28						82					
29						83					
30						84					
31						85					
32						86					
33						87					
34						88					
35						89					
36						90					
37						91					
38						92					
39						93					
40						94					
41						95					
42						96					
43						97					
44						98					
45						99					
46						100					
47						101					
48						102					
49						103					
50						104					
51						105					
52						106					
53						107					
54						108					

시	행 사	일	여	장	사	구 간	
						과 목 내 용	비 고
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD							
2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역							
(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원							
이 복 영						간 윤 경 김 경 기 문 선 기	점 검
〰〰〰 (0.5m이하 : 흑색)						점도상판리	〰〰〰
〰〰〰 (0.5m초과 0.5m이하 : 청색)						〰〰〰	철타노출
〰〰〰 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)						바리,바라,파손	〰〰〰
〰〰〰 (1.0m이상 : 분홍색)						변태	〰〰〰
시공이음관리(총관리)						시공이음관리(총관리)	〰〰〰