

호남고속선 신작교-268(68.347~68.354km, S54-2)

68K347

68K354

54 SPAN - 2

TCL상면		TCL측면		TCL상면		TCL측면		TCL상면		TCL측면	
TM.135.1		TM.158.3		TM.013.2		TM.138.4		TM.135.1		TM.158.3	
1		1		1		1		1		1	
2		2		2		2		2		2	
3		3		3		3		3		3	
4		4		4		4		4		4	
5		5		5		5		5		5	
6		6		6		6		6		6	
7		7		7		7		7		7	
8		8		8		8		8		8	
9		9		9		9		9		9	
10		10		10		10		10		10	
11		11		11		11		11		11	

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	군열	0.2 mm	0.4 m		55				
2	군열	0.2 mm	0.4 m		56				
3	군열	0.2 mm	0.4 m		57				
4	군열	0.2 mm	0.4 m		58				
5	군열	0.1 mm	0.4 m		59				
6	군열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	군열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	군열	0.1 mm	0.4 m		62				
9					63				
10					64				
11					65				
12					66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행사	영역	영역명	용역사	인원		단	기타
				개입인원	총인원		
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검영역	(주)한국조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	간윤강 김경기 윤석기	0220 (0.3m이하 : 역식)	점목도상분리	재료분리
					0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 형식)	망상	철근도출
					0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적석)	바리,바리,표손	누수,습윤부
					1020 (1.0m이상 : 분출액)	변태	시공이음분리, 총분리
					1020 (1.0m이상 : 분출액)	변태	시공이음분리, 총분리