

한남고속선 1호선 노선 87(69.240~69.250km, L=10m)

[illegible]

연번	산상	폭	연장	비고	연번	산상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.4 m		55				
2	균열	0.2 mm	0.4 m		56				
3	균열	0.2 mm	0.4 m		57				
4	균열	0.2 mm	0.4 m		58				
5	균열	0.2 mm	0.4 m		59				
6	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		60				
7	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		61				
8	균열	0.2 mm	0.4 m		62				
9	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		63				
10	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		64				
11	균열	0.2 mm	0.8 m		65				
12	균열	0.2 mm	0.4 m		66				
13	장계부 균열	0.3 mm	0.5 m		67				
14	균열	0.2 mm	0.8 m		68				
15	균열	0.2 mm	0.4 m		69				
16	균열	0.2 mm	0.8 m		70				
17	균열	0.2 mm	0.4 m		71				
18	장계부 균열	0.3 mm	0.5 m		72				
19	균열	0.2 mm	0.8 m		73				
20	균열	0.2 mm	0.4 m		74				
21	균열	0.2 mm	0.4 m		75				
22	균열	0.2 mm	0.4 m		76				
23	균열	0.2 mm	0.4 m		77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	장		단	영역		
						개 설 장 지	분 야 장 지				
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송~광주승정간 콘크리트케도 점용공여	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이 박 영	김원강 김 경기 윤 석 기			점	0220 (0.3m이하 : 흑색)	점목도상판리	
									0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 청색)	망상	
									0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	박리·박락·표손	
									1020 (1.0m이상 : 분홍색)	백태	
									0820 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	누수, 슬럼부	
									0920 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	시공이음판리, 종판리	