


한남고속선 화배교-34(71.424~71.431km, S7-3)

71K424

71K431

7 SPAN - 3



순번	손상	폭	연장	비고	순번	손상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.3 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.8 m		60				
7					61				
8					62				
9					63				
10					64				
11					65				
12					66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영역 사	이 폐 영		구 분	
					개 설 전 영 지	분 야 별 영 지		
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검구역	(재)한국제단연구원 (주)해성안전기술원 (재)한국제단연구원	관 원 강 김 경 기 윤 석 기	영역	0220 (0.3m이하 : 흑석)	참목도상문리	
					영역	0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)	양산	
					영역	0620 (0.5m초과 1.0mm이하 : 적색)	바리,박리,파손	
					영역	1020 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	