

호남고속선 화성교-37(72.352~72.359km, S8-1)

72K352

72K359

8 SPAN - 1

[illegible]
$$\left(\begin{array}{c} \text{아} \\ \text{0아} \end{array} \right)$$

(후보)

TOL 単位	TOL 単位
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11

PCL 상면

16.0.2/0.8	
------------	--

TCL 측정	TM.222.4
TCL 상면	TM.039.2

2009

(가) 0원

TCCL 샘플	TCCL 체크	TCCL 샘플
1		
2		
3		
4	15.0.3/0.8	
5	16.0.1/0.4	
6	16.0.1/0.4	
7	15.0.3/0.8	
8	16.0.1/0.3	
9		
10		
11		

순번	내선	벽	연장	비고	순번	내선	벽	연장	비고
1	경계부 근월	0.3 mm	0.5 m		55				
2	근월	0.1 mm	0.3 m		56				
3	경계부 근월	0.3 mm	0.8 m		57				
4	경계부 근월	0.3 mm	0.8 m		58				
5	근월	0.2 mm	0.8 m		59				
6	근월	0.1 mm	0.4 m		60				
7	근월	0.1 mm	0.4 m		61				
8	근월	0.1 mm	0.4 m		62				
9	근월	0.1 mm	0.4 m		63				
10	근월	0.1 mm	0.4 m		64				
11	근월	0.1 mm	0.3 m		65				
12					66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과 일		장 소	구 간	기
						제 1	제 2			
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선	오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	관 원 장 김 경 기 문 은 작 기				
							0220 (0.3mm이하 : 흑색)	한목대소방관리		
							0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	양상		
							0620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		
							1020 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		
								차료관리		
								철타노출		
								누수, 음압부		
								시공이음관리, 종단리		