

호남고속선 화성교-39(72.366~72.373km, S8-3)

72K366

72K373
8 SPAN - 3

PCL상표

TCL 추면	TCL 상면
--------	--------

TM.110.1

TM.262.2

TCL상면	TCL측면
-------	-------

아
아

(아
오
)

PCL 상품

TCL	TCL
상	상

TM.226.1

(0909)

(가)행

TCL상면	TCL측면
-------	-------

—

PCL상표

연번	순번	특	연장	비고	연번	순번	특	연장	비고
1	군열	0.1 mm	0.3 m		55				
2	강계부·군열	0.3 mm	0.8 m		56				
3	군열	0.1 mm	0.4 m		57				
4	강계부·군열	0.3 mm	0.8 m		58				
5	강계부·군열	0.3 mm	0.8 m		59				
6	군열	0.2 mm	0.4 m		60				
7	강계부·군열	0.3 mm	0.8 m		61				
8	군열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	군열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	군열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	군열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	군열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	군열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	군열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	군열	0.1 mm	0.4 m		70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31	군열	0.1 mm	0.4 m		85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과 일		장 소	구 간	기
						제 1	제 2			
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선	오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	관 원 장 김 경 기 문 은 작 기				
							0220	(0.3mm이하 : 흑색)	점목도상판리	재료분리
							0420	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	망상	철판노출
							0620	(0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	누수, 슬럼프
							1020	(1.0mm이상 : 분홍색)	백태	시공이음 분리, 총분리