

호남고속선 죽산교-114(73.899~73.905km, S23-3)

73K905

23 SPAN - 3

73K899

PCL상면

TCL 集团	TCL 集团
--------	--------

TM.225.1

TM.218.4

(아
0호)

(아
오)

TCL	추진
TCL	상면

—

PCL상면

TCL 集团	TCL 集团
--------	--------

TM.102.4

TM.040.3

(0주
0원)

(이)

TCL 상면	TCL 추면
--------	--------

PCL상표

1111

연번	내선	벽	연장	비고	연번	내선	벽	연장	비고
1	경계부 근열	0.2 mm	0.3 m		55				
2	경계부 근열	0.2 mm	0.3 m		56				
3	경계부 근열	0.2 mm	0.3 m		57				
4	경계부 근열	0.2 mm	0.3 m		58				
5	근열	0.2 mm	0.7 m		59				
6	경계부 근열	0.2 mm	0.3 m		60				
7	근열	0.2 mm	0.7 m		61				
8	경계부 근열	0.2 mm	0.3 m		62				
9	근열	0.2 mm	0.7 m		63				
10	경계부 근열	0.2 mm	0.3 m		64				
11	근열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	근열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	근열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	근열	0.2 mm	0.7 m		68				
15	근열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	근열	0.1 mm	0.5 m		70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	인 지		구 간				
						개 설 전 인 지	분 야 별 개 설 인 지					
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 박 영 김 경 기 윤 석 기	간 원 강 김 경 기 윤 석 기		0220 (0.3m이하 : 흑색)		차로문리			
							0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)		양성		철근노출	
							0820 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)		바닥, 벽면, 파손		누수, 슬럼부	
							1020 (1.0m이상 : 분홍색)		백태		시공이음문리, 종문리	