

호남고속선 죽산교 - 120(73.938~73.945km, S24-4)

73K938

73K945
24 SPAN - 4

PCL상면

TCL	축재
TCL	상재

TM.267.2

TM.243.2

(아
09)

(아
오
호)

TCL	추진
TCL	상대

PCL상면

TCL	TCL
상	상
사	사

TM.042.1

TM.042.1

T2
(0주
0앞)

(사)행

TCL상면	TCL추면
-------	-------

0.5

PCL상표

연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	강제부 균열	0.2	mm	0.5 m	55				
2	강제부 균열	0.2	mm	0.5 m	56				
3	균열	0.2	mm	0.4 m	57				
4	강제부 균열	0.2	mm	0.5 m	58				
5	강제부 균열	0.2	mm	0.5 m	59				
6	강제부 균열	0.2	mm	0.5 m	60				
7	강제부 균열	0.2	mm	0.5 m	61				
8	균열	0.1	mm	0.4 m	62				
9	균열	0.1	mm	0.4 m	63				
10	균열	0.1	mm	0.4 m	64				
11	균열	0.1	mm	0.5 m	65				
12					66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	역	영	영	역	사	과		장	아	지	단	지	지	지			
									계	업										
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트캐도 점검공역						(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영	간 윤강 김 경 기 문 윤 석 기	영원									
																		0220 (0.3m이하 : 흑색)	한목도상판리	재료판리
																		0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)	양상	철근노출
																		0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	박리, 박락, 파손	누수, 음압부
																		1020 (1.0m이상 : 분홍색)	백태	시공이음판리, 종판리