

호남고속전주산업교-134(74.031~74.038km, S27-3)

74K031

74K038
27 SPAN - 3

PCL상면

TCL	TCL
상	상
매	매

TM.085.2

TM.279.1

(아
0000)

(아
아)

TCL	TCL
상	상
면	면

PCL상면

TCL추진	TCL상대
-------	-------

TM.275.3

15_0.3/0.3

⑤ 15_0.3/0.3

15_0.3/0.3

15.0.3/0.1

⑦

TM.233.1

12 (2014)

(2010)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

0.3/

PCL상면

연번	내선	폭	연장	비고	연번	내선	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.4 m		55				
2	균열	0.2 mm	0.4 m		56				
3	경계부 균열	0.3 mm	2.4 m		57				
4	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		58				
5	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		59				
6	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		60				
7	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.3 m		67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	역	영	영	역	사	과		영	아	지	단	지	지		
									계	입								
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도점경영역						(주)한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이 부영	간윤강 김경기 문은석				0220 (0.3m이하 : 흑색) 0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색) 0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색) 1020 (1.0m이상 : 분홍색)	점목도상판리 망상 박리,박락,표손 백태	0220 점목도상판리,총판리 0420 철근노출 0620 누수,슬럼프 1020 시공이음판리,총판리		