

호남고속선 죽산교-180(74.328~74.335km, S36-4)

74K328		74K335	
36 SPAN - 4			
PCL상면		PCL상면	
TCL측면		TCL측면	
TCL상면		TCL상면	
TCL측면		TCL측면	
PCL상면		PCL상면	

연번	순차	폭	연장	비고	연번	순차	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
3	경계부 균열	0.2 mm	0.5 m		57				
4	경계부 균열	0.2 mm	0.5 m		58				
5	경계부 균열	0.2 mm	0.5 m		59				
6	경계부 균열	0.2 mm	0.5 m		60				
7	경계부 균열	0.2 mm	0.5 m		61				
8	경계부 균열	0.2 mm	0.5 m		62				
9	경계부 균열	0.2 mm	0.5 m		63				
10	경계부 균열	0.2 mm	0.7 m		64				
11	균열	0.2 mm	0.5 m		65				
12	경계부 균열	0.2 mm	0.5 m		66				
13	경계부 균열	0.2 mm	0.5 m		67				
14	경계부 균열	0.2 mm	0.5 m		68				
15	경계부 균열	0.2 mm	0.5 m		69				
16	균열	0.2 mm	0.7 m		70				
17	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		71				
18	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	균열	0.2 mm	0.7 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.4 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과		장	아	지	단			
						제	인							
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영	김 원 강 김 경 기 문 준 석	0220	0.3mm이하 : 흑색)	한목대소방관리	차료관리					
						0420	0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	양상	철타노출					
						0620	0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리,바릭,표손	누수,슬럼프					
						1020	1.1mm이상 : 분홍색)	백태	시공이음관리,종단리					